



T.C
MANİSA VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Sayı : 12029699-69066.(14332)-2016/555
Konu : İl Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı Kararları

15.08.2016

İlgi : 05.08.2016 gün ve 549 sayılı yazı

İlgi sayılı yazıya istinaden, 11.08.2016 günü saat 14.00 da Valilik Toplantı Salonunda yapılan İl Spor Güvenliği Kurulu Toplantısında alınan kararlara ilişkin 2016-2017/01 sayılı İl Spor Güvenlik Kurulu Kararları ekte gönderilmiştir. Kurul Kararları doğrultusunda hareket edilerek herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini;

Ayrıca, Manisa 19 Mayıs Stadyumu ve Mümin Özkasap Stadyumu ile ilgili düzenlenen "Spor Alanı Güvenlik Sertifikası" formlarında belirtilen eksikliklerin ilgili kurumların koordinesinde, spor kulüplerince giderilmesi hususunu;

Rica ederim.

Ali Osman İŞŞEN
Vali a.
Vali Yardımcısı

EKİ :

- İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantı Kararları (10 sayfa)
- Denetleme Formları (16 sayfa)

DAĞITIM :

- 1- Manisa B.Ş.Belediye Başkanlığına (İtfaiye Müdürlüğüne)
- 2- İl Jandarma Komutanlığına
- 3- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
- 4- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
- 5- İl Sağlık Müdürlüğüne
- 6- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
- 7- TFF Başkanlığına (İzmir Bölge Müdürlüğüne)
- 8- ASKF Başkanlığına
- 9- Akhisar Bld. Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığına
- 10-Manisa Barosu Başkanlığına

11. Manisa B.Ş.B. Spor Kurulu Başkanlığına

SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI

Spor alanının Adı ve Adresi:

MANİSA 19 MAYIS STADYUMU

Spor alanı Mülk Sahibinin Adı ve Adresi :

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ ANKARA

Spor alanını kullanan Spor alanı işletmecisinin Adı:

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - MANİSASPOR KULÜBÜ

Bu emniyet sertifikasını onaylayan İl / İlçe Spor Güvenlik Kurulunun Adı ve Adresi:

MANİSA İL SPOR GÜVENLİK KURULU / MANİSA VALİLİĞİ

Sertifikayı imzalayacak İl Spor Güvenlik Kurul Başkanı Adı ve Soyadı: **Ali Osman İŞSEN**

Unvanı: **Vali Yardımcısı**

Yukarıda ismi geçen il Spor Güvenlik Kurul Başkanlığı bu belge ile 11.08.2016 gün ve 2016-2017/01 Sayılı İl Spor Güvenlik Kurulu Kararına istinaden;


Spor alanının emniyeti için gerekli olan detaylı denetimlerin ilgili makamlar/kurumlar tarafından yapıldığını belirtir.

Bununla beraber, bu belge ve 5 formda belirtilen ekleri ile ismi geçen spor alanının ulusal mevzuatın öngördüğü şekilde gerekli olan yapısal sağlamlık, yangından korunma, ilk yardım sistemleri, iç ve dış aydınlatma ve acil durum aydınlatma ve güvenlik sistemleri standartları, emniyet ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ilgili spor alanının 2016/2017 Futbol sezonu için spor alanı güvenlik sertifikasını onayladığını kabul eder.

Resmi olarak Kabul edilmiş tesisin toplam kapasitesi : **16.602**

Spor alanına emniyetli şekilde alınabilecek seyirci sayısı : **16.066**

Yer ve Tarih:
MANİSA VALİLİĞİ
15/08/2016


Ali Osman İŞSEN
Vali Yardımcısı

15/08/2016 Büro Memuru
15/08/2016 Şube Mtd.
15/08/2016 Emn. Mtd. Yrd.

:F.SAYLAK 9
:A.DEMİRAY 1
:R.KELEK 7

(Bu belgenin geçerliliği imzalandığı tarihten itibaren 12 aydan fazla olmayıp, sadece il / ilçe Spor Güvenlik Kurul Başkanlığı tarafından imzalanabilir)

SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI

Spor alanının Adı ve Adresi :

MANİSA MÜMİN ÖZKASAP STADYUMU / Adnan Menderes Mah. 146.Sokak Şehzadeler/MANİSA

Spor alanı Mülk Sahibinin Adı ve Adresi :

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / 1.Anafartalar Mah.Dr. Sadık Ahmet Cad. Şehzadeler/MANİSA

Spor alanını kullanan Spor alanı işletmecisinin Adı:

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ

Bu emniyet sertifikasını onaylayan İl Spor Güvenlik Kurulunun Adı ve Adresi:

MANİSA İL SPOR GÜVENLİK KURULU/ MANİSA VALİLİĞİ

Sertifikayı imzalayacak İl Spor Güvenlik Kurul Başkanı Adı ve Soyadı: **Ali Osman İŞŞEN**

Unvanı: **Vali Yardımcısı**

Yukarıda ismi geçen İl Spor Güvenlik Kurul Başkanlığı bu belge ile 11.08.2016 gün ve 2016-2017/01 Sayılı İl Spor Güvenlik Kurulu Kararına istinaden;

Spor alanının emniyeti için gerekli olan detaylı denetimlerin ilgili makamlar/kurumlar tarafından yapıldığını belirtir.

Bununla beraber, bu belge ve 5 formda belirtilen ekleri ile ismi geçen spor alanının ulusal mevzuatın öngördüğü şekilde gerekli olan yapısal sağlamlık, yangından korunma, ilk yardım sistemleri, iç ve dış aydınlatma ve acil durum aydınlatma ve güvenlik sistemleri standartları, emniyet ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ilgili spor alanının 2016/2017 Futbol sezonu için spor alanı güvenlik sertifikasını onayladığını kabul eder.

Resmi olarak Kabul edilmiş tesisin toplam kapasitesi : **2.760**

Spor alanına emniyetli şekilde alınabilecek seyirci sayısı : **2.654**

Yer ve Tarih:
MANİSA VALİLİĞİ
15/08/2016

Ali Osman İŞŞEN
Vali Yardımcısı

15/08/2016 Büro Memuru : **F.SAYLAK**
15/08/2016 Şube Müd. : **A.DEMİRAY**
15/08/2016 Emn. Müd. Yrd. : **R.KEL**

(Bu belgenin geçerliliği imzalandığı tarihten itibaren 12 aydan fazla olmayıp, sadece il / ilçe Spor Güvenlik Kurul Başkanlığı tarafından imzalanabilir)

T.C
MANİSA VALİLİĞİ
İL SPOR GÜVENLİK KURULU

TOPLANTI TARİH VE SAATİ : 11/08/2016-14.00
KARAR NO : 2016-2017/01

İl Spor Güvenlik Kurulu 11.08.2016 Perşembe günü saat:14.00'da Vali Yardımcısı Ali Osm İŞŞEN'in Başkanlığında, isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek uygulanmasına karar alınmıştır;

A - Spor müsabakalarında görev alan tüm resmi ve özel kuruluşların, 22.12.2012 tarihinde yürürlüğe gir Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre sorumluluklarını yerine getirmesine,

B - Müsabakalarda görev alan tüm kurum ve kuruluşların, 12.08.2013 tarih ve 2013/39 sayılı Bakan Genelgesi ile 16.06.2016 tarih ve Genelge No:30 'da belirtilen hususlar çerçevesinde sorumluluklarını yerli getirmesine,

C - Yapılacak olan Amatör ve Salon müsabakalarında (ilgili Federasyon ve ilgili Kulüpçe) 6222 sayılı Spor Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamın gerekli tedbirlerin alınmasına,

D - İl Spor Güvenlik Kurulu Kararlarında adı geçen spor kulüpleri tanımı, ilimiz 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak olan futbol müsabakalarında sahayı kullanan, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile Manisapor Kulübü'nü ve Mümin Özkasap Stadyumunu kullanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü ifade eder.

E -Emniyet Genel Müdürlüğünün 29.08.2014 gün ve 56838 (EBYS) sayılı yazıları ile, 22 Aralık 2012 tarihi yürürlüğe giren, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İliş Yönetmeliğin, İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurullarının Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 5' maddesinin l'inci fıkrasının (i) bendinde, "Profesyonel futbol müsabakaları ile basketbol ve voley dallarında en üst lig müsabakalarının yapıldığı spor alanlarının denetimlerini her yıl ligler başlamac önce yapmak, denetim sonuçlarını seyirci emniyeti ve sağlığı yönünden değerlendirerek ilgili spor alan seyirci alımının uygunluğuna karar vermek ve eksiklik görülmemesi halinde spor alanı güven sertifikasını onaylamak, eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikleri federasyona bildirmek eksiklikler giderilinceye kadar spor alanında müsabaka yapılmasına izin vermemek" şeklinde ifadelere verilmektedir.

Bu doğrultuda; Yönetmelik kapsamında, 2016-2017 sezonu başlamadan önce Süper Toto Süper L PTT 1. Lig ve Spor Toto 3.Lig futbol müsabakalarının yapılacağı spor alanları ile ilgili olarak İl Sı Güvenlik Kurulu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Beled. Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince komisyon oluşturulmuştur.

03.06.2016 gün ve 8329 sayılı yazı ile 2016-2017 Futbol sezonunda, müsabakaların oynanacağı alanla ile seyircilerin güvenli bir şekilde müsabakaları izleyebilmeleri amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünü 29.08.2014 gün ve 56838 sayılı yazıları ekinde bulunan Spor Alanı Güvenlik Sertifikası Formları ilgi kurumlara gönderilmiş, ilgili kurumlar tarafından tanzim edilen Form 1, Form 2, Form 3, Form 4 ve Form 5'd tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak, eksikliklerin yeni sezon başlamadan önce giderilmesi için; Akhise Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile Manisapor Kulübüne 27.06.2016 gün ve 517 sayılı, 29.06.2016 gün v 519 sayılı ve 11.07.2016 gün ve 533 sayılı yazılar Manisa 19 Mayıs Stadyumunda tespit edilen eksiklikleri giderilerek ilgili kurumlarla gerekli koordinein kurulması istenilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda; İl Emniyet Müdürlüğünce Form-1, İl Sağlık Müdürlüğünce Form Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünce Form-3, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Form-4 ve Form-5 Spor Alanı Güvenlik Sertifikaları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formları Ek' te sunulmuştur.

İlgili kurumlar tarafından Manisa 19 Mayıs Stadyumu ile ilgili tanzim edilen Formlar incelendiğinde;

- 1- 27.07.2016 tarihli İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan Güvenlik Kontrol Raporu Form-1 kurulumuz değerlendirilmiş, söz konusu forma göre Manisa 19 Mayıs Stadyumunda maç oynanmasına engel herhan bir durumun söz konusu olmadığını İl Emniyet Müdür Yardımcısı Işık YÜKSEL kurulumuza beyan etmiştir.
- 2- 19 Mayıs Stadyumu ile ilgili olarak, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Tülin AKAR, Tıp Sekreter Ercan DEMİR ile Acil Tıp Teknisyeni Nilüfer ALTINER'in düzenlemiş oldukları 26.07.2016 tarihli İlk Yardım-Sağlık Tesisleri Kontrol Raporu Form-2'nin açıklamalar kısmında "Mevcut şartları Manisa 19 Mayıs Stadyumunda müsabaka oynanabilir" şeklinde belirtilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü adu toplantıya katılan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Tülin AKAR; 19 Mayıs Stadyumunu müsabakaların oynanmasına engel bir durumun bulunmadığını kurulumuza beyan etmiştir.
- 3- 19 Mayıs Stadyumu ile ilgili olarak, İtfaiye Eri Abdullah BALCIOĞLU, Tekniker Ahmet KERSİN, Yangın Önlem ve Eğitim Şube Müdürü V. Mehmet KALELİ'nin düzenlemiş oldukları 25.07.2016 tarihli Form-3' ün açıklamalar kısmında, "Futbol müsabakaları oynanan bölümler ile doğrudan bağlantı bulunmayan giriş-çıkışları farklı olan ilgili bölümdeki eksikler, futbol müsabakalarının oynanmasında engel teşkil etmemektedir." şeklinde belirtilmiştir. İtfaiye Müdürlüğü adına toplantı katılan İtfaiye Amiri V. Savaş AKSOY, bu haliyle 19 Mayıs Stadyumunda müsabaka oynanmasını herhangi bir sakınca bulunmamaktadır, ancak raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi durumunda dal güvenli olacağını kurulumuza iletmıştır. Bu durumda, raporda belirtilen eksikliklerin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Koordinesinde, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor il Manisaspor kulüplerince giderilmesi sağlanacaktır.
- 4- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje Şube Müdürü Mehmet KILIÇ, İnşaat Mühendisi Mustafa Berk ALICIOĞLU ve İnşaat Mühendisi Hasan KARAKURT tarafından düzenlenen 07.06.2016 tarihli Yapı Sağlık Kontrol Raporunun Açıklamalar kısmında "2014 yılında MFK Müh. Ltd. Şti (İnşaat Mül Fethi Nazım OBUS) tarafından hazırlanan rapor ile söz konusu tribünlerin kullanımına engel teşkil edebilecek herhangi bir olumsuzluk olmadığı, performans analizlerinin yapıldığı tarihten bu yan tasarım standartlarına ve deprem yönetmeliğinde bir değişiklik olmadığı görülmüştür. denilmektedir. Ayrıca hazırlanan rapora göre; Spor Alanı tüm Tribünlerinde ve tribün içerileri dahil tü yapısının Strüktür sisteminde çatlak, kırık, çökme ve benzeri taşıyıcı sistemine olumsuz yönde etki edece durumların görülmediği, taşıyıcı sistemin kendisinde yıpranma, bozulma, çürüme gibi sorunların olmadığı spor alanının 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı sayılı Resmi gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinc yapılacak Binalar Hakkında yönetmeliğine göre deprem etkileri altında, hemen kullanım ve can güvenli performans düzeyini sağladığı belirtilmektedir.
- 5- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Elektrik Elektronik Mühendisi Oktay GÜZELDERE, Elektrik Mühendisi Mehmet GEZMAN tarafından 15.07.2016 tarihli yerinde düzenlenen Spor Alanı İç ve D Aydınlatma ve Acil Durum Kontrol Raporu Form-5'in 6. Maddesinde "Tüm yukarıda belirtile sorularla birlikte 19 Mayıs Stadyumu spor alanının iç ve dış aydınlatması ve acil duru aydınlatması seyirci emniyeti açısından yeterli olduğu" belirtilmiştir. Ayrıca tanzim edilen raporu açıklamalar kısmında belirtilen eksikliklerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koordinesinde, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor ile Manisaspor kulüplerince giderilmesi sağlanacaktır.

- 1- 29.07.2016 tarihli İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan Güvenlik Kontrol Raporu Form-1 kurulumuz değerlendirilmiş, söz konusu Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda maç oynanmasına engel herhangi bir durumun söz konusu olmadığını İl Emniyet Müdür Yardımcısı Işık YÜKSEL kurulumuza beyan etmiştir. Ayrıca Raporun açıklamalar kısmında **"8.maddede belirtilen kontrol odası genel kolluk görevlilerin kullanılabilir durumda değildir. Bu eksikliğin giderilmesi durumunda, müsabaka düzeni bozabilecek şahısların tespiti anında yapılarak, oynanacak olan müsabakaların daha güvenli olacağı değerlendirilmektedir. Ancak bu haliyle Mümin Özkasap stadyumunda müsabaka oynanabilir şekilde belirtilmiştir. Raporda belirtilen eksikliklerin, İl Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünce giderilmesi sağlanacaktır.**
- 2- Mümin Özkasap Stadyumu ile ilgili olarak, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Tül AKAR, Sağlık Memuru Ahmet KURTULAN ile Tıbbi Sekreter Ercan DEMİR'in düzenlemiş oldukları 28.06.2016 tarihli İlk Yardım-Sağlık Tesisleri Kontrol Raporu Form-2'nin açıklamalar kısmında **"Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda İlk Yardım ve Sağlık Tesisleri bakımından mevcut şartlar müsabaka oynanabilir."** şeklinde belirtilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü adına toplantıya katılan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Tülin AKAR; Mümin Özkasap stadyumunda müsabakalar oynanmasına engel bir durumun bulunmadığını beyan etmiştir.
- 3- İtfaiye Eri Abdullah BALCIOĞLU, Tekniker Ahmet KERSİN ve Yangın Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet KALELİ'nin düzenlemiş oldukları 20.06.2016 tarihli Form-3'ün açıklamalar kısmında **"Mümin Özkasap Stadyumunun mevcut halini koruması şartıyla, müsabakaların oynanmasında tarafımızca bir sakınca bulunmamaktadır."** şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca İtfaiye Müdürlüğü adına toplantıya katılan İtfaiye Amiri V. Savaş AKSOY, Mümin Özkasap Stadyumunda maç oynanmasına engel bir durumun söz konusu olmadığını beyan etmiştir.
- 4- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje Şube Müdürü Mehmet KILIÇ, İnşaat Mühendisi Mustafa Berke ALICIOĞLU ve İnşaat Mühendisi Hasan KARAKURT tarafından düzenlenen 07.06.2016 tarihli Yapı-Sağlamlık Kontrol Raporunun Açıklamalar kısmında **"Bahse konu tribünler için hazırlanan mevcut bina taşıyıcı sistem ve performans analizleri bilgi formlarından edinilen veri ve bilgilere göre ilgili stadyumun kullanımında herhangi bir olumsuzluk olmadığı görülmüştür."** denilmektedir. Ayrıca hazırlanan rapora göre; Spor Alanı tüm Tribünlerinde ve tribün içerileri dahil tüm yapısının Strüktür sisteminde çatlak, kırık, çökme ve benzeri taşıyıcı sistemine olumsuz yönde etki edecek durumları görülmediği, taşıyıcı sistemin kendisinde yıpranma, bozulma, çürüme gibi sorunların olmadığı, spc alanının 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı sayılı Resmi gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde yapılacak Binalar Hakkında yönetmeliğine göre deprem etkileri altında, hemen kullanım ve can güvenliği performans düzeyini sağladığı belirtilmektedir.
- 5- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Elektrik Mühendisi Rasim ÇALHAN, Elektrik Teknikeri Ahmet AKKAYA ve Proje Şube Müdürü Mehmet KILIÇ tarafından 14.06.2016 tarihinde düzenlenen Spor Alanı İç ve Dış Aydınlatma ve Acil Durum Kontrol Raporu Form-5'in 6. Maddesinde **"Tüm yukarıda belirtilen sorularla birlikte Mümin Özkasap spor alanının iç ve dış aydınlatması ve acil durum aydınlatması seyirci emniyeti açısından yeterli olduğu"** belirtilmiştir.

Konu ile ilgili kurulumuza davet edilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden İnşaat Mühendisi Hasan KARAKURT, Makine Mühendisi Serdar YILMAZ ve Elektrik Mühendisi Mehmet GEZMAN'ın; ayrı ayrı söz verilerek, gerek laboratuvarın, gerekse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporlarının mevzuat ve fenni gerekler açısından yorumlanması istenmiş; ilgililer söz konusu düzenlemiş oldukları raporlara göre Manisa 19 Mayıs Stadyumu ile Mümin Özkasap Stadyumunda maç oynanmasında herhangi bir engel durumun olmadığı görüşünü kurulumuza iletmışlerdir.

Söz Konusu tüm raporlar kurulumuzda ayrı ayrı değerlendirilmiş ve ayrı ayrı tüm üyelerin görüşlerine başvurulmuştur. Kurulumuzca 2016-2017 Futbol sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadyumu ile Mümin Özkasap Stadyumunda müsabakaların oynanmasının uygun olduğuna, ayrıca her ik

stadyum için düzenlenen tüm raporlardaki eksikliklerin görev verilen kurumlarca takip edilerek giderilmesine, alınan kararın Valilik Makamınca onaylanmasına müteakip; Gençlik ve Spor Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

F- 6222 Sayılı kanunun 6.maddesine göre spor alanının iç güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk ve öz güvenlik personeli, müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine kad geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yer ile spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlü. Aynı kanunun 3.fıkrası gereğince "Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirm amacıyla özel güvenlik hizmeti satın alabilir. En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakaların güvenliğini sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar da görevlendirilebilir. İ görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetk kolluk birimince yapılır. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının iki katı kadar ödeme yapılır. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan koll görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon, ödeyeceği para miktarını ilgili spor kulübünün alacaklarında öncelikle mahsup eder. İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevl sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirili Hükmü yer aldığından;

G- Bu nedenle; İlimiz 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak olan; Spor Toto Süper Liginin 2. Haftasında Akhis Belediye Gençlik ve Spor – Galatasaray A.Ş. müsabakası ile PTT 1.Liginin 1.Haftasında Manisaspor Elazığspor ve 3.Haftasında Manisaspor – Eskişehirspor müsabakalarında aşağıdaki tedbirlerin alınmasına;

1. İlimiz 19 Mayıs Stadyumunda Spor Toto Süper Liginin 2.haftasında oynanacak olan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor – Galatasaray A.Ş. müsabakasında 400+200 Adet Özel Güvenlik görevlisi ile ücretli Genel kolluk görevlisinin görev almasına, (toplam 600 olan özel güvenlik personelinin 3/1'i olan 20 personel ücretli Genel Kolluk olarak, 400 personel ise özel güvenlik personeli olarak görev alacaktır. Ayrıca müsabakada görev alan özel güvenlik personelinin maç saatinden 4 Saat önce görev almasına,
2. İlimiz 19 Mayıs Stadyumunda PTT 1. Liginin 1. haftasında oynanacak olan Manisaspor – Elazığspor müsabakasında, Manisaspor Kulübünün talebi üzerine oynanacak olan müsabakada, Spil Kale Arka ve Gediz Kale Arkası (Misafir Tribün hariç) Tribünlerinin kapatılacağını belirtmeleri üzerine oynanacak olan müsabakada 200 Adet Özel Güvenlik görevlisinin görevlendirilmesine, ayrıca müsabakada görev alan özel güvenlik personelinin maç saatinden 3 Saat önce görev almasına,
3. İlimiz 19 Mayıs Stadyumunda PTT 1. Liginin 3. haftasında oynanacak olan Manisaspor Eskişehirspor müsabakasında, Manisaspor Kulübünün talebi üzerine oynanacak olan müsabakada Spil Kale Arkası ve Gediz Kale Arkası (Misafir Tribün hariç) Tribünlerinin kapatılacağı belirtmeleri üzerine, oynanacak olan müsabakada 240 Adet Özel Güvenlik görevlisinin görevlendirilmesine, ayrıca müsabakada görev alan özel güvenlik personelinin maç saatinden 3 Sa önce görev almasına,

Spor müsabakalarında görev alan tüm resmi ve özel kuruluşların, 22.12.2012 tarihinde yürürlük giren 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişki Yönetmelik esaslarına göre sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA;

1- Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile suç oluşturmaz uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve alkollü içeceklerin spor alanı çevresinde satışını, tüketimini ve dağıtılmasını engellemek için en az 5 adet Zabitanı görevlendirilmesi,

2- Stat çevresinde olması muhtemel olaylara karşı itfaiye hizmetlerinin hazır bulundurulması, müsabaka itfai sorumlusunun tespit edilerek müsabakadan en az üç gün öncesinde sekreteryaya görevini yürüten Emniyet Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmesi,

3- İtfaiye sorumlusunun müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında yönetmeliğe göre yaptığı tespitli tutanak altına alarak bir suretinin ev sahibi kulübe, bir suretinin ise Müsabaka Güvenlik Amirine verilmesine,

JANDARMA KOMUTANLIĞINCA;

1- Jandarma sorumluluk bölgelerinde kanuna istinaden yapılan işlemler ve seyirden yasaklama tedbir uygulananlar ile ilgili bilgiler, elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere ve seyirden yasaklı şahısları müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra yaptıkları başvuruları en geç iki gün içerisinde ilgili Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesine,

2- Emniyet Müdürlüğünce Jandarma bölgesinde kapama noktası oluşturulduğunda, noktada Jandarma ekibi görevlendirilmesine,

3- Takım ve taraftarların sorumluluk bölgelerinden geçişlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını,

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE;

1-Müsabaka Güvenlik Amirinin görevlendirilmesini sağlamak,

2-Futbol dalında en üst lig için Özel Güvenlik görevlisi yerine İl Spor Güvenlik Kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde, genel kolluk görevlisi görevlendirmek. Müsabaka Güvenlik Amirinin talimatları doğrultusunda görev yapmasını sağlamak,

3-Gerektiğinde takım ve taraftarların geçiş güzergâhlarında güvenlik timi ve trafik eskortu görevlendirmek,

4-Spor alanlarında genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst araması konusunda Mülki İdare Amirinden yazılı izin almak,

5-Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişilerin spor alanına girmesi engellemek,

6-Her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeksiyon ve benzeri cisimlerin spor alanına sokulmaması için gerekli tedbirleri almak

7-Müsabaka öncesinde ve sonrasında, her iki takımın seyirci topluluklarını birbirinden ayıracak güvenlik tedbirlerini almak,

8-Spor müsabakasının yapılacağı tesislere giden güzergâhtaki trafik akışının sağlanması için gerekli önlemleri almak, ayrıca Manisa 19 Mayıs Stadyumunda, Spor Toto Süper Liginin 2.Haftasını oynayacak olan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor – Galatasaray A.Ş., PTT 1.Liginin 3. haftasını oynayacak olan Manisaspor – Eskişehirspor müsabakalarında; Devlet Hastanesi Eski Akhisar Caddesi demiryolu hemzemin geçitten, stat önü Halil Erdoğan Caddesi boyunca Shell Benzinlik önüne kadar yolun araç trafiğine kapatılması Belediye Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce sağlanacaktır.

9-Genel kolluk kuvvetlerini, spor alanlarında yer alan bekleme odalarında veya olaylara en kısa sürede müdahale edecek şekilde hazır kuvvet olarak uygun bir yerde bekletmek,

10-2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümleri uyarınca, spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, taraftarları üstünde, aracında ve eşyasında arama yapmak, Kanun kapsamında öngörülen yasak madde ve eşyalara koymak,

11-Müsabakalara girişte, pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak ve belirlenen esaslara aykırı yazı, şekil, ibare ve malzemeyi spor alanına almamak,

12-Misafir seyirci gelmesi halinde, misafir seyircilere ait araçların maç süresince güvenli bölgeye almak,

13-Meydana gelebilecek olayların görüntülenmesi için serbest kamera ve fotoğraf çekimlerini yapmak,

14-Oynanacak olan müsabakalarda güvenlik zafiyetinin meydana gelebileceğinin değerlendirildiği durumlarda Müsabaka Güvenlik Amirinin kararı doğrultusunda yolun araç trafiğine kapatılabilmesine,

15-Protokol tribünlerinde müsabaka güvenlik amirinin emirleri doğrultusunda daha etkin tedbirleri aldırılmasını,

16- Meydana gelebilecek kazalar ve olası terörist saldırılar nedeniyle hakemler, seyirciler, sporcular ve güvenlik görevlilerinin hayatını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurularak, yayıncı kuruluşları

insansız hava araçlarıyla canlı yayın yapma taleplerinin müsabaka güvenlik amirince kabul edilmesi halinde oluşacak risk konusunda kurulumuza gerekli bilgilendirmenin yapılmasını,

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE;

- 1- Protokol tribünleri ile ilgili düzenleme yapmak, seyirden yasaklı kişilerin protokol tribünlerine girişleri engelleyecek tedbirleri almak ve protokol tribünlerine girecek kişilerin kontrolünü yapmak.
- 2- Alkollü içeceklerin federasyonların belirlediği esaslara aykırı olarak protokol tribünlerine sokulmaması ilişkin gerekli denetimi yapmak.
- 3- Müsabakadan önce müsabakaya gelecek protokol listesini ilgili genel kolluk birimlerine bildirmek.
- 4- Protokol tribününde meydana gelebilecek muhtemel olayların önlenmesi için genel kolluk ve öz güvenlik personeli için yeterli sayıda yer tahsisinin yapılmasını,

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE;

- 1- Stat çevresinde olması muhtemel olaylara karşı ambulans hizmetlerinin hazır bulundurulması, seyirci sağlığı ve ilk yardım sorumlusunun tespit edilerek müsabakadan en az üç gün öncesinde sekreteryaya görevini yürüten Emniyet Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmesi,
- 2- İlk yardım sorumlusunun müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında yönetmeliğe göre yaptığı tespitle tutanak altına alarak bir suretinin ev sahibi kulübe, bir suretinin ise Müsabaka Güvenlik Amirine verilmesine;

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE;

1-İlgili yönetmelik, Spor müsabakası için; İlköğretim ve ortaöğretim okul sporları, kamu kurum ve kuruluşlar düzenlemiş olduğu turnuvalar hariç olmak üzere, federasyonların düzenlediği veya düzenlemesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif karşılaşma ve yarışmayı belirtmiştir.

Bu nedenle; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar tarafından düzenlenen spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri için yoğun şekilde genel kolluk personeli talep edilmesinin, alınacak güvenli tedbirlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda personel olmamasından dolayı doğacak güvenlik zafiyetini önlemek amacıyla bu müsabakalarda özel güvenlik personelinin görevlendirilmesini,

SPOR KULÜPLERİNCE;

- 1-Profesyonel futbol ligleri, spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, kulübe güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri marifetiyle, spor alanı etrafındaki birinci güvenlik çemberinden itibaren, seyircilerin yönlendirilmesi, bilet kontrolü, tahliye alanlarını boş bırakılması, sahaya girmeye çalışacak riskli taraftarların ve haklarında seyirden yasaklanma tedbirli bulunanların girişinin engellenmesi, acil durumlarda seyircilerin en yakın sağlık odası veya tahliye alanlarının yönlendirilmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak,
- 2-Müsabaka alanında konuk takım seyircilerine bağımsız bir bölüm ayrılmasını ve rakip seyirciler arasında temas olmamasını sağlamaya yönelik olarak, ilgili federasyon ve Uluslararası Spor Federasyonları tarafında belirlenen önlemleri almak,
- 3-Müsabakanın güvenliğini sağlamak amacıyla İl Spor Güvenlik Kurullarının kendileriyle ilgili olarak aldığı kararları yerine getirmek, spor alanlarına seyri engellemeyecek şekilde ve federasyonun bağlı olduğu Uluslararası Federasyonun talimatlarına uygun olarak seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasında fizik engelleri koymak veya kaldırmak,
- 4-Spor alanlarında, çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından kart alan engellilere müsabakalar izleyebilmeleri için durumlarına uygun yerler tahsis etmek,
- 5-Spor alanlarında seyircilerin oturma yerlerini numaralandırmak ve seyircilerin kendilerine ayrılan yerleri yönlendirilmesi amacıyla gerekli işaret ve yön gösterici levhaları oluşturmak, bilet satışlarını koltuk numarasıyla ilişkilendirerek yapmak, müsabaka alanlarına kapasitesinin üzerinde veya biletsiz seyirci almamak sponsorlar tarafından dağıtılan biletleri kullanan seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetimleri gerçekleştirmek,
- 6-Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde müsabakalara girişi sağlayacak biletleri, Türkiye Futbol Federasyonunun merkezi elektronik bilet sistemi üzerinden oluşturmak, bilet satın almak isteyen kişiler için

üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturma bilet satışlarını kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapmak; spor müsabakalarına kişilerin adlarını düzenlenen elektronik kart ile girişlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla kurulacak sistemlerin giderlerini karşılamak, elektronik bilgi bankasından yapılan sorgulamada haklarında seyirden yasaklanma tedbi bulunduğu tespit edilenlere bilet satışı yapmamak,

7-Ev sahibi oldukları veya sayıldıkları müsabakalara seyirci olarak girecek kişilerin kontrolünü yapmak,

8-Futbolda en üst lig ve bir altındaki seyirci olarak girecek kişilerin ligde müsabakaların yapıldığı spor alanlarında güvenliğin sağlanması ve Kanuna aykırı davranışların tespiti amacıyla, gerekli teknik donanımın kurmak ve futbolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde bu sistemlerin giderlerini karşılamak,(güvenli kontrol odası içerisinde bulunan cihazların, yazıcı, toner, kâğıt... v.b giderleri karşılamak)

9-Futbolda en üst lig ve bir altındaki ligde bulunan kulüplerin müsabakalarının yapıldığı spor alanları ile Kanunda sayılan diğer spor dallarında uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında;

a) Ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere azami yirmi kişilik kapasiteli en az iki tane bekletme odası oluşturmak,

b) Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri için ayrı ayrı olmak üzere güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin yönetildiği yeteri kadar kontrol odasını, spor alanının tümüne hâkim olacak bir nokta oluşturmak.

c) Müsabaka Güvenlik Amirinin ve kulüp güvenlik sorumlusunun spor alanının içi ve dışındaki topluluğu anons yaptırabileceği teknik donanımlar ile uluslararası federasyonların belirlemiş olduğu kriterler de dikkate alınarak, spor alanının içi ve dışı dahil olmak üzere tümünü görüntüleyebilme ve gerektiğinde fotoğraf alabilme özelliğine sahip kapalı devre kamera sisteminin yönetildiği kontrol odasında ilgili teknik personeli hazırlamak ve sistemi çalışır durumda tutmak,

d) Kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcilerinin de bulunmasını sağlamak ve kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneğinin, müsabakanın sonunda ilgili spor güvenlik biriminin federasyona ve her iki kulüp temsilcisine verilmesini sağlamak,

e) Futbolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde kontrol odalarının giderlerini karşılamak,

f) Kullanım hakkına sahip olduğu spor alanları ile çevresinde; bu alanlara sokulması yasak maddelere ve eşyaya, yasak olan davranışlara ve bu alanlarda elektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı levhalarına yer vermek

g) Elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaları gerçekleştirmek,

ğ) Genel kolluk görevlileri ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek İl Spor Güvenlik Kurullarının belirlediği ve spor alanı güvenlik planındaki görev tanımlarına uygun olacak sayıda spor güvenlik eğitimi almış özel güvenlik görevlilerini ve kulüp görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp Seyirci ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurma ve spor alanının iç güvenliğini sağlamak,

h) Kanunda belirtilen spor alanına sokulması yasak olan ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esase bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler ile çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek Cisimlerin, müsabaka öncesinde spor alanında bulunup bulunmadığını özel güvenlik personeli marifetiyi kontrol etmek ve bunların spor alanlarına sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önlemek,

i) -Müsabaka alanında uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, spor alanı güvenlik planında belirtilen sayıda, kulüp güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, ambulans ve itfaiye araç ve gereçleri ile personeli bulundurma, yangın söndürme tedbirlerini almak ve yetkililerin yerlerini tespit etmek,

j) Müsabaka için seyircilerin içeriye alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası seyircinin tamame tahliyesine kadar geçecek sürede ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalan kişilerin ve seyircilerin her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına veya yasak alanlara girmesini önleyici tedbirleri almak.

k) Biletlerin satılacağı yerleri önceden belirlemek, belirlenen yerler dışında bilet satışını, spor tesisini kolluk kapasitesinin üzerinde bilet basımını ve seyirci alınmasını veya biletsiz seyirci kabul edilmesini önlemek,

l) Spor alanlarında oluşabilecek acil durumlarda düzenli acil tahliye olanaklarını sağlamak, bu amaçla acil tahliye güzergâhında ayakta ya da oturarak hiçbir surette seyirci bulundurmamak ve bu güzergâh üzerinde acil çıkışı sağlayacak kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri bulundurma,

m) Kulüp güvenlik sorumlusu ve kulüp görevlilerinin federasyonun belirlediği kriterlere uygun olması ve kusurlu davranan özel güvenlik görevlisinin yeniden görev almamasını sağlamak.

n) Haklarında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişiler yasak süresince yönetimlerinde yer almamasını sağlamak, bu kişilerin spor alanlarına girmesini önleyici tedbirleri almak,

o) Spor alanlarında ev sahibi takım ile misafir takımın taraftarlarının seyir alanlarını belirlemek ve belirlenen seyir alanları arasında geçişi engellemek, ev sahibi takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fiziki koşulları ile misafir takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fizikî koşullarının aynı olmasını sağlamak,

ö) Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın, duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışta bulunmalarını, her türlü ayrımcılığı çağrıştıran, toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunmalarını veya bu mahiyette afiş veya pankartların spor alanına sokulmasını engelleyici tedbirleri almak, bu afişlerin spor alanı çevresine asılmasını engellemek ve içeride tespit edilenleri Müsabaka Güvenlik Amirinin koordinasyonunda dışarı çıkartmak,

p) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisini belirleyerek ilgili spor güvenlik birimine bildirmek, bildirim gerçekleştirmediği takdirde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı aracılığıyla müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerine yardımcı olmak,

r) Spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya taraftarları tarafından zarar verilmesi halinde bu zararları karşılamak, spor alanının zarara uğramaması için her türlü tedbiri almak,

s) Spor alanında rakip takım taraftarlarının ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılayabilecek sayı ve nitelikte büfe tuvalet ve benzeri alanları oluşturmak ve bu alanlarda uluslararası federasyonun güvenlik kriterlerine uygun olarak dağıtılan veya satılan yiyecek ve içecek servisinin, tehlikeli bir şekilde kullanılmayacak kâğıt veya plastik ambalajlarda yapılmasını sağlamak ve satışların nakitsiz olarak yapılmasını sağlamak,

ş) Müsabaka öncesinde tesis çevresinde genel kolluk kuvvetlerince yapılacak arama ve kontrolle sağlamak amacıyla kullanılacak portatif bariyerleri temin etmek, kurmak ve kaldırmak, ayrıca kapı ve turnikelerde genel Kolluk ve genel kolluk denetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerince yapılacak tarama ve eşya aramalarında kullanılacak metal arama detektörü ve x-ray cihazı gibi mekanik ve elektronik cihazları temin etmek,

t) Müsabaka Güvenlik Amirinin genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri, müsabaka ilk yardım sorumlusu, müsabaka itfaiye sorumlusu, kulüp güvenlik sorumlusu, kulüp görevlileri, sağlık ve itfaiye personeliyle irtibat kurabileceği telsiz sistemini ve cihazları temin etmek ve müsabaka öncesinde çalışır durumda ilgililere teslim etmek,

u) Müsabakanın yapılacağı tesis kapasitesine cevap verebilecek nitelikte otopark alanı oluşturmak,

ü) Genel kolluk kuvvetlerince Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek,

v) Kontrol odasının yanında önemli olaylarda, gerektiğinde müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında sağlık, itfaiye, kulüp temsilcileri, federasyon yetkilileri ve uluslararası müsabakalarda uluslararası federasyon yetkililerinin de katılımıyla bir araya gelebilecekleri bir toplantı odası oluşturmak,

y) Spor alanına giren alkollü kişileri, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri aracılığıyla spor alanından dışarı çıkartmak, çıkmamakta ısrar eden kişileri genel kolluk görevlilerine bildirmek

z) Spor alanlarında genel kolluk görevlileri için bekleme odaları oluşturmak,

10- Spor güvenlik kurullarına taraftardan sorumlu kulüp temsilcilerinin ve kulüp güvenlik sorumlusunu katılmasını sağlamak ve kurul kararlarını uygulamak,

11- Spor tesisine kolluk kapasitesinin üzerinde bilet satımı ve seyirci alınması ile müsabaka süresince biletsiz seyirci kabul edilmesini engellemek,

12- Müsabakalardan önce takım ve taraftarların seyahat ve konaklama bilgileri hakkında gözlemci polise bilgi vermek,

13- Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisinin deplasmana gidecek taraftarlara ait kimlik ve bilet satış bilgilerinin kolluk kuvvetlerine en kısa sürede ulaştırılmasını temin edilmesini,

14- 6222 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12.maddesi (hh) bendinde: "Profesyonel futbol müsabakaları ile basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst liglerinde yapılacak müsabakalarda görevlendirilen genel kolluk görevlilerine beslenme uzmanınca belirlenecek kalori ve nitelikte kumanya vermek." Hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen kontrolü yaptırılarak temin edilmesine belirtilen niteliklerin kulüplerce yapılan sözleşmelerde yer

verilmesine, sözleşmelerin bir nüshasının Emniyet müdürlüğüne gönderilmesine, 6222 Sayılı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden kulüplerin gereği yapılmak üzere ilgili federasyona bildirilmesine;

15- Müsabakalarda seyirciler için yasak eylemler ve yaptırımlara ilişkin bilgilendirici broşürler hazırlamak ve dağıtmak,

16- Turnikelerden barkotlu geçiş yapılacağından, olması muhtemel arızaları gidermek için yeteri kadar teknik personelin görevlendirilmesi,

17- Müsabakalarda görev alan özel güvenlik personelinin, belirlenen görev alma saatinde, görev yerlerinde hazır olması konusunda gerekli tedbirleri almak,

18- Stadyumda bulunan büfelerde görev alacak personelin isim ve TC numaralarının müsabakadan önceki gününde İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne bildirmek,

19- İş ve işlemlerin yürütmesi açısından, kurum ve kuruluşlarca yapılan resmi yazışmalarda yazılan yazıların zamanında cevap verilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

20- Spor alanlarında güvenlik tedbirlerini zafiyete uğratan fiziki eksikliklerin tespit edilmesi durumunda, ilgili kurum ve kuruluşlarca koordinasyon içerisinde çalışarak belirlenen eksikliklerin giderilmesini,

21- Özel Güvenlik görevlilerince;

a) Belirlenen görev alma saatinde görev almak, Spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarını uygun olarak, spor alanında görev almak,

b) Seyirciler seyir alanına alınmadan önce spor alanında bulunmak, güvenlik kontrolü yapmak, müsabaka tamamlandıktan sonra sporcu ve seyirciler spor alanını tamamen terk edinceye kadar spor alanının güvenliğini sağlamak,

c) Spor alanı içerisinde düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek,

ç) Spor alanında ev sahibi takım ile misafir takım seyircileri arasındaki geçişleri engellemek,

d) Seyircilerin seyir alanına alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede, ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalanların her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına girmesini engellemek,

e) Spor alanına girişte, genel kolluk görevlilerinin gözetiminde olmak üzere mülki amirin yazılı izni istinaden izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol etmek ve aramak ile

seyir alanına ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekleri sokulmasını ve kullanılmasını engellemek.

f) Seyircilerden, ferdi veya toplu olarak söz, yazı veya hareketlerle belirli bir kişiyi hedef veya muhata alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunanları en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek,

g) Müsabaka alanında ve seyir alanında insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakanın izlenmesini engellemek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

ğ) Seyircilerin, biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmalarını ve tahliye merdivenlerini boş bırakılmasını sağlamak,

h) Müsabaka öncesi ve esnasında bilet kontrolleri yaparak biletsiz ve başkasına ait elektronik kartlı seyirci girişini engellemek,

ı) Spor alanlarındaki alkollü, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde olan taraftarların dışarıya çıkartılmasını sağlamak,

i) Bu fıkranın (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde genel kolluk görevlileri gelinceye kadar olay yerini ve failleri tespit edici önlemleri almak, Yukarıda belirtilen hususlar toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 11.08.2016

MANİSA İL / İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULU
2016. YILI 19 MAYIS SPOR ALANI
GÜVENLİK KONTROL RAPORU

(Aşağıdaki rapor Kurul Üyesi İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yerinde incelenip tespit edilecek ve rapor Kurul Başkanlığı'na istenilen tarihte kadar sunulacaktır.)

Manisa İl/İlçe 19 Mayıs Spor alanı İşletmecisinin müsabakalarını oynayacağı 19 Mayıs spor alanının güvenlik altyapısıyla ilgili olarak aşağıdaki tespitleri Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılmıştır.

Aşağıda tespit edilen konular spor alanında tüm seyircilere, sporculara, hakemlere ve diğer tüm görevlilere müsabaka anında kullandıkları güvenlik altyapı sisteminin uygunluğunun tespiti için içermektedir.

Sıra	Soru	Evet	Hayır
1	Sporcuların hakem ve görevlilerin stada yaya ve araç girişleri ve çıkışları güvenlik açısından uygun mudur?	✓	
2	Seyircilerin giriş ve çıkışlarında kullanılan güvenlik, bilet, turnike, stat dışı tahliye kapıları ile sahaya açılan kapılardaki sistemler güvenlik açısından uygun mudur?	✓	
3	Rakip tarafların ayrı bölmelerde oturmaları sağlamak amacıyla ilgili birimler ile koordineli olarak "Seyirci ayırma stratejisi" hazırlanmış mıdır?	✓	
4	Misafir seyirciye ayrılan bölümün etrafı tel örgü vb. ile kapatılmış mıdır, bu seyircilerin giriş çıkış yaptığı kapılar ile tribünden sahaya açılan kapılar güvenlik açısından uygun mudur?	✓	
5	Müsabakada görevli polisler için, spor alanında tahsis edilmiş oda bulunmakta mıdır?	✓	
6	Seyircilere açık bölün geçiş yolları, koridorlar, merdivenler, giriş kapıları, acil durum çıkışları, seyircilerin serbestçe çıkışını sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi?	✓	
7	Olupdurulan ırbat kurulunun acil durum vukuunda toplanabileceği, spor alanı içinde uygun bir yer mevcut müdür?	✓	
8	Kontrol odası yeterli müdür? Anons, turnike giriş kontrol, skor tabele kontrol, kamera sistemi kontrol burada konularını müdür? Kontrol odasını genel kolluğun yanı sıra spor alanı işletmecisi güvenlik sorumlusu ve özel güvenlik görevlileri de kullanabilir durumda müdür?	✓	
9	Kamera sistemi 6222 sayılı Kanuna uygun olarak bu kanuna aykırı şekilde davranışların eşgal resmini yapabilecek yeterlilikte müdür? İlave kamera okuturulmalı müdür? Sistemde belli bir görüntüyü çekmek için fotoğraf çekme özelliği var mıdır? Çekilen fotoğrafı yazdıracak printer spor alanında var mıdır? Kayıt özelliği çalışmakta müdür? Kayıtlar düzenli tutulmakta müdür?	✓	
10	Stadyumda bulunan turnike okuyucuları, TFF'nin kurmuş olduğu merkezi e-bilet sisteminde kullanılan bütün elektronik kartların geçişine uyumlu müdür? Turnikelerde, 6222 sayılı Kanunun kullanımını zorunlu kıldığı elektronik kartı yoldu fotoğraf ile seyircinin turnikeden geçişi andaki görüntüsünün kontrolünü yapacak ve aynı zamanda seyirciden yasaklı listesinde bulunan kişilerin girişini engelleyecek ya da bellirlemesini sağlayacak bir sistem (fotoğraf eşleşmesi yapacak monitör vb.) bulunmakta müdür?	✓	
11	Spor alanında seyircilerin alındığı yerlerde elektronik kart ve elektronik bilet kullanımına ilişkin olarak 6222 sayılı Kanunda belirtilmiş olan donanımlar kurulu ve yeterli müdür? Spor alanına girişte kullanılmakta olan elektronik kart ile bu elektronik kart üzerinden satın geçecek eşitilecek biletlerin (kombi biletler dahil), basım, satışı ve dağıtım federasyonun kurmuş olduğu merkezi sistem üzerinden yapılmakta müdür?	✓	
12	Tüm yukarıda tespit edilen konularla birlikte spor alanında, ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ışığında, müsabaka oynanması güvenlik açısından uygun müdür?	✓	

ACIKLAMALAR:

7 7 7 7

Rapor Tazmin Tarihi: 29/03/2016

Raporu Hazırlayanlar:

Adı-soyadı

İmza

Fevzi SAYLAK

Fevzi Saylak

Adı-soyadı

İmza

Emre FİNDIKOĞLU

Emre Fındıkoğlu

Adı-soyadı

İmza

Mustafa AKMAN

Mustafa Akman

NOT: Bu çerçevede yapılan kamera ve benzeri teknik donanım ile elektronik kart ve elektronik bilete ilişkin yönetmelikler futbol dalında en üst lig ve bir altındaki lig için, elektronik kart ve elektronik bilete ilişkin hükümler haric diğer yökümlükler basketbol, voleybol ve hentbol spor dallarının en üst ligleri için geçerli olup, diğer lig ve spor dalları için geçerli değildir.

Spor Güvenlik Şube Müd. V.
4. Şube Başkanı Mustafa Akman

SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI FORM 2
MANİSA İL / İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULU
2016 YILI MANİSA 19 MAYIS STADYUMU SPOR ALANI
İLK YARDIM - SAĞLIK TESİSLERİ KONTROL RAPORU

(Aşağıda rapor Kurul üyesi İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yerinde incelenip tespit edilecek ve rapor Kurul Başkanlığı'na istenilen tarihe kadar sunulacaktır.)

MANİSA İl 19 Mayıs Stadyumu spor alanı işletmecisinin müsabakalarını oynayacağı alanının ilk yardım-sağlıkla ilgili olarak aşağıdaki tespitleri MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılmıştır.

Aşağıda tespit edilen konular spor alanında tüm seyircilere, sporculara, hakemlere ve diğer tüm görevlilere yönelik oluşturulacak ilk yardım sisteminin uygunluğunun tespitini içermektedir. Spor alanındaki tribünlere özel oluşturulan tüm ilk yardım odalarının durumu, spor alanının şehir içindeki konumu, kapasitesi ve kapasitedeki tüm seyircilerin aynı anda spor alanına girip çıkacağı dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Bu raporda yapılan tespit, spor alanının risklerine bağlı kalarak, gerekli acil yardım sistemi ve ilk yardım için sağlık odalarının ve ilk yardım sisteminin çalışmasına yönelik yapılan tespittir.

Tespit öncesi, spor alanı işletmecisi olan (kurum-kuruluş-spor kulübü) seyir, sporcu, hakemler ve görevliler için oluşturulacak ilkyardım sistemini şematik olarak anlatan planları hazırlamalı ve İl Sağlık Müdürlüğü Yetkililerine sunmalıdır. Planda;

- Acil araç güzergâhı, aracın maç boyunca beklediği ve en yakın hastaneye ulaşacağı yol güzergâhı, spor alanı etrafındaki yollar ve kurulan bariyerler, kapatılan yollar dikkate alınarak çizilmelidir.
- Yine aynı planda, her tribüne ait ilkyardım odasının yeri ve ulaşımı çizilmelidir.
- Aynı planda, sporcu-hakemin kullanımına ait, soyunma odası bölgesindeki ilkyardım odası yeri ve ulaşımı da belirtilmelidir.
- Aynı planda, spor alanında ambulans-iftaiye için bırakılmış özel yol ve en yakın hastaneye ulaşım için ambulansın veya başka ilkyardım araçlarının izlediği güzergâh çizilmesi gerekmektedir.

SIRA	SORU	EVET	HAYIR
1	Spor alanı içerisindeki ilk yardım odaları her tribün bölünüsüne (batı tribün, doğu tribün, kuzey tribün, güney tribün, misafir tribün) göre tribünlere özel olarak oluşturulmuş ve seyirci sayısına göre miktarı ve konumu uygun mudur?	Tüm Tribünlerdeki ilkyardım oda miktarı ve konumu uygundur.	
2	Her ilk yardım odasındaki, müdahaleye uygun donatılar olan 1 adet muayene masası, 1 adet portatif sedye (oyun alanının kenarındakilere ilaveten), ilaçlar ve tıbbi malzemeler için 1 adet camlı dolap, maskeli 1 adet oksijen tüpü, 1 adet tansiyon ölçme aleti, 1 adet telefon (harici / dahili) olarak ilk yardım sistemine uygun donatılmış mıdır?	Tüm Tribün ilkyardım odaları uygundur.	
3	Tüm ilk yardım odaları hijyen, bakım, yeterli aydınlık açısından kullanılabilir durumda mıdır?	Tüm Tribün ilkyardım odaları uygundur	
4	Tüm ilk yardım odalarına, tribün bölünüslerine göre tüm kişilerce özellikle seyircilerce olan erişimin açık ve net olduğu, bunlara erişim yollarının da açık ve net olarak yönlendirme levhaları ile donatılmış mıdır? Eksik olan tribün veya donatı var ise aşağıda belirtiniz.	Tüm Tribün ilkyardım odaları uygundur	
5	Spor alanı işletmecisi tarafından sunulan planda belirtilen; acil araç güzergâhı, ambulansın maç boyunca beklediği alan ve en yakın hastaneye ulaşacağı yol güzergâhı, stadyumun etrafındaki yollar ve kurulan bariyerler, kapatılan yollar ilk yardım sisteminin işlemesine yönelik uygun mudur?	Tüm Tribün ilkyardım odaları uygundur	
6	Tüm yukarıda tespiti yapılan konularla birlikte Manisa 19 Mayıs Spor alanında, ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ışığında, stadyumda müsabaka anında bulunacak tüm kişilere yönelik sağlıkla ilgili ilk yardım önlemleri alınmış mıdır?	Tüm Tribünlerde sağlıkla ilgili ilkyardım önlemleri alınmıştır.	

AÇIKLAMALAR: Mevcut şartlarda Manisa 19 Mayıs Stadyumunda müsabaka oynanabilir.

Rapor Tenzim Tarihi: 26.07.2016
Raporu Hazırlayan
Adı Soyadı/İmza

Tuğrul AKAR
Acil ve Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şb. Md.

Ercan Demir
Tıbbi Sekreter

Nilüfer ALTINER
Acil Tıp Teşhisçisi

SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI FORM 3

Maaşta, İl / İlçe SPOR GÜVENLİK KURULU
20... YILI ... MAİLİ ... SPOR ALANI
YANGINDAN KORUNMA SİSTEMİ KONTROL RAPORU

(Aşağıdaki rapor Kurul Üyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tarafından ulusal mevzuata uygun olarak ve yerinde incelenip tespit edilecek ve rapor Kurul Başkanlığı'na istenilen tarihe kadar sunulacaktır.)

Maaşta, İl ... Spor alanı işletmecisinin müsabakalarını oynayacağı ... spor alanının yangından korunma sistemi ilgili olarak aşağıdaki tespitleri Maaşta, İtfaiyesi yetkilileri müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

Bu önem ve tespitler, spor alanının 1.kontrol bariyeri, 2.kontrol bariyeri, otoparklar, sahaya açılan kapılar, tahliye kapıları, spor alanının tüm alanlarına ait seyirci boşaltma güzergahları, yangın söndürme gereçleri, acil durum araç güzergahları gözönünde bulundurularak Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu tespitler spor alanının çatısı altındaki tüm müstemilat ve açık alanları kapsar.

Bu tesbit sırasında bahsi geçen spor alanına ait 1.kontrol bariyeri-2.kontrol bariyeri-otoparklar -sahaya açılan kapılar - tahliye kapılarını gösterir plan, spor alanı tribün boşaltma güzergahları planı, spor alanı yangın söndürme gereçleri yerleşim planı ve acil durum araç güzergah planları ilgili spor alanı işletmecisi tarafından temin edilerek İtfaiye müdürlüğü tarafından onaylanıp İl/İlçe Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığı'na sunulmalıdır.

Sıra	Soru	Evet	Hayır
1	Seyircilerin bulunduğu tribünlerde, spor alanının dahil olduğu yapı grubuna ait binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun tesis edilmiş olan korunma tertibatı çalışır durumda mıdır?	X	
2	Sahaya açılan kapılar, acil durumda seyircilerin saha alanına inmesine uygun yeterli genişlikte yapılmış ve çalışır durumda mıdır?	X	
3	Tribünlerin varsa, kapalı kısımlarında, tribünlerin altındaki galerilerde spor alanının dahil olduğu yapı grubuna ait binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun tesis edilmiş olan korunma tertibatı çalışır durumda mıdır?		X
4	Soyunma odası bölgeleri olan kapalı alanlarda, protokol tribünlerinde, basın tribünü ve çalışma odalarında, spor alanı işletimine ait tüm tesislerde spor alanının dahil olduğu yapı grubuna ait binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun tesis edilmiş olan korunma tertibatı çalışır durumda mıdır?	X	
5	Müsabaka güvenlik önlemleri amacıyla kapatılacak yollar, kurulacak bariyerler, kapatılacak kapılar, geçitler vs her türlü geçişler oluşturulduğunda spor alanının seyircilere, sporculara, protokole, basın mensuplarına, görevlilere, spor alanı çatısı altında bulunan her kişiye yönelik tüm tahliye kanallarının, koridorlarının, kapılarının spor alanının dahil olduğu yapı grubuna ait binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun yapılmış ve planlanmış mıdır?	X	
6	Tesisin tamamında veya herhangi bir bölümünde tadilat veya kullanma amacı değişikliği yapılmış mıdır? Eğer yapılmışsa tadilat sonrası oluşan tesis Yangından Korunma Yönetmeliğine uygun mudur?		X

3) Görsel tribün altı bölgelerinde acil çıkış-kaçış merdiveni tesis edilmesi, otomatik yangın alarm sistemi, yangın dolabı, acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemlerini tesis edilmesi gerekmektedir.

* Futbol müsabakaları oynanan bölgelerde ile stajından kaplanatısı bulunmay görsel çıkışları farklı olan ilgili binalarda eksikler, futbol müsabakalarının oynanmasında engel teşkil etmemektedir.

Rapor Tanzım Tarihi:

25.10.2016

Raporu Hazırlayanlar:

Adı-soyadı

İmza

Abdullah BALGIOĞLU

İtfaiye Eri

Adı-soyadı

İmza

Ahmet KERSİN

Tekniker

4

Adı-soyadı

İmza

Mehmet KALELİ

Yangın Önlem ve Eğitim Şube Müdürü V.

SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI FORM 4
MANİSA İLİ SPOR GÜVENLİK KURULU
2016 YILI 19 MAYIS STADI SPOR ALANI
YAPISAL SAĞLAMLIK KONTROL RAPORU

(Aşağıdaki rapor Kurul Üyesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından yerinde incelenip tespit edilecek ve rapor Kurul Başkanlığı'na istenilen tarihte kadar sunulacaktır.)

Manisa İli 19 Mayıs Stadi Spor alanı İşletmecisinin müsabakalarını oynayacağı 19 Mayıs spor alanının yapısal sağlamlıkla ilgili olarak aşağıdaki tespitleri Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılmıştır.

"Yapısal Sağlamlık Raporu" 06.03.2007 tarihinde Yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre, düşey yük ve deprem analizleri yapılarak hazırlanacaktır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Bölümü göz önüne alınarak yapının "Deprem Etkileri Altındaki Performansı" belirlenecektir. Binaya ait betonarme uygulama projeleri, yoksa eğer binanın mevcut durum taşıyıcı sistem plan rölevesi çıkarılacak ve bodrum kattan başlayarak tüm katların taşıyıcı sistemi (kolon, kiriş, perde, ayrıca duvarlar, varsa çelik konstrüksiyon çatı veya tribün) röleveye işlenecektir.

Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarında; tüm deney sonuçlarıyla hesap raporlarının bulunması ve bu raporlara ait deneylerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği laboratuvarlar tarafından yapılması gerekmektedir. Yapıların Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarının hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar Bakanlığın resmi internet sitesinin "<http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=iller>" adresli sayfasında illere göre verilmiştir.

Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarının Ekinde Bulunması Gereken Belgeler:

- 1) Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporu hazırlayacak olan mühendislik firmasına ait; Oda Sicil Belgesi ve Sım Belgesi (Serbest İnşaat Mühendisi)
- 2) Binaya ait Betonarme Uygulama Projeleri, yoksa binaya ait taşıyıcı sistem plan rölevesi ve temel sistemini gösteren rölevesi,
- 3) Tüm malzeme deney sonuçları ve donatı tespitlerini içeren belgeler ile zemin etüd raporu
- 4) Performans analizi hesap raporu çıktıları.
- 5) Tüm kısımları doldurulmuş haldeki ekte belirtilen "Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formu"

Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formu açıklamalar kısmında ;" 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğine göre; deprem etkileri altında, Hemen Kullanım ve Can Güvenliği Performans Düzeyini sağlayıp/sağlamadığı ve spor tesisi olarak kullanılmasında sakınca olup/olmadığı" kesin bir ifadeyle belirtilmelidir.

Yukarıda belirtilen ek belgeler spor alanını işletimini sağlayan kurum/ kulüp/ kuruluş tarafından yaptırılmalıdır. Hazırlanan ek belgeler ışığında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri aşağıda belirtilen soru listesine göre yapısal sağlamlık raporunu hazırlayacaktır. Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formu hazırlanacak olan yapısal sağlamlık raporunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Sıra	Soru	Evet	Hayır
1	Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporu ek belgeleri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiş midir?	X	
2	Spor alanını tüm tribünlerinde ve tribün içerikleri dahil tüm yapısının strüktür sisteminde, çatlak, kırık, çökme vb gibi taşıyıcı sistemine olumsuz yönde etki edecek durum var mıdır?		X
3	Taşıyıcı sistemin kendisinde yıpranma, bozulma, çürüme gibi sorunlar var mıdır?		X
4	Tribün eğer prefabrik ise strüktür sistemi düzgün kurulmuş mudur? Taşıyıcı sistemi yeterli midir?	X	
5	Tüm yukarıda belirtilen sorularla birlikte oynayacağı 19 Mayıs Spor alanının 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğine göre; deprem etkileri altında, Hemen Kullanım ve Can Güvenliği Performans Düzeyini sağlamakta mıdır?	X	


AÇIKLAMALAR: 2014 yılında MFK Müh. Ltd. Şti. (İnşaat Müh. Fethi Nazım OBUS) tarafından hazırlanan rapor ile söz konusu tribünlerin kullanımına engel teşkil edebilecek herhangi bir olumsuzluk olmadığı, performans analizi yapıldığı tarihten bu yana tasarım standartlarında ve deprem yönetmeliğinde bir değişiklik olmadığı görülmüştür.

Rapor Tenzim Tarihi: 07/06/2016

Raporu Hazırlayanlar:


M. Berker ALICIOĞLU
İnşaat Mühendisi


Hasan KARAKURT
İnşaat Mühendisi


Mehmet KILIÇ
Proje Şube Müdürü





T.C.
BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI
MANİSA VALİLİĞİ
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

MEVCUT BİNA TAŞIYICI SİSTEM İNCELEME VE PERFORMANS ANALİZLERİ BİLGİ FORMU

1. GENEL BİLGİLER

Binanın adı- adresi (İli/Belediyesi): MANİSA 19 MAYIS STADI TARZAN TRIBÜN	Ada No: 893	Parsel No: 6
Statik Proje Müellifi: BETOYA/M.CÜNEYT HARMANDALI	Oda Sicil No: 49601	
Deprem bölgesi: 1	Zemin sınıfı ve grubu: Z4	Zemin emniyeti (kg/cm ²): 1

2. MEVCUT TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ

Bina boyutları (yaklaşık)(m)	100X10	Kat sayısı	Z+1	Ortalama kat yüksekliği (m)	DEĞİŞKEN
Taşıyıcı sistem tipi (perçeve, perde, perde-çerçeve)	CERÇEVE	Döşeme sistemi (kirişli, nervürlü, kaset, mantar, asmaolen)	PREFABRİK	Temel Sistemi (tekil, mütemadi, raçye, kazıklı)	TEKİL

3. BİNADAN BİLGİ TOPLAMA (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Baplar Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak)

Kolon boyuna donatı tespiti (var/yok)	VAR	Kolon enine donatı tespiti (var/yok)	YOK	Kiriş donatı tespiti (var/yok)	YOK
Donatı bindirme boy tespiti (var/yok)	YOK	Donatı korozyonu (var/yok)	YOK	Zemin etüd raporu (var/yok)	YOK
Binadan alınan toplam karot sayısı	3			Temel muayene çukuru sayısı	0

4. MEVCUT DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemen kullanım performansı sağlanıyor mu?	EVEY
Can güvenliği performansı sağlanıyor mu?	EVEY

5. (VARSA) GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemen kullanım performansı sağlanıyor mu?	
Can güvenliği performansı sağlanıyor mu?	

6. DETAY VE ÇİZİMLER

Kolon mantosu var mı?		Perde ilavesi var mı?		Temel takviyesi var mı?	
Proje idare tarafından onaylanmış mı?		Proje Denetim elemanı tarafından onaylanmış mı?		Proje müellif imzaları mevcut mu?	

Açıklamalar :

YERİNDE YAPILAN İNCELEMELERDE YAPININ MEVCUT PROJESİNE UYGUN OLDUĞU, İMALATÇI FİRMADAN ALINAN KAROT DEĞERLERİ VE YERİNDE ALINAN KAROT DEĞERLERİ PROJEDE ÖNGÖRÜLEN KAROT DEĞERLERİNİ SAĞLADIĞI BELİRLENMİŞTİR. (31,10 N/mm²).

DOLAYISIYLA DEPREM ETKİLERİ ALTINDA, HEMEN KULLANIM VE CAN GÜVENLİĞİ PERFORMANS DÜZEYİNİ SAĞLADIĞI VE SPOR TESİSİ OLARAK KULLANILMASINDA SAKINCA YOKTUR.

Aslıgözü
M. Berker ALIÇIOĞLU
İnşaat Mühendisi
07.01.2014

Mustafa Berker ALIÇIOĞLU
İnşaat Müh.
09/06/2014

7. Formu Dolduran İnşaat Mühendisi (İsim, İmza, tarih):

İNS. M.Ş.H. FETHİ ÖBÜS

İNS. M.Ş.H. İBOĞAN

07.01.2014

07.01.2014

Bu belge 5076 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidi için <http://evyakkdogrulama.csb.gov.tr> adresinden Belge Num.:35648864-755.02.99-7225 ve Barkod Num.:3614372 bilgileriyle erişebilirsiniz.



T.C.
BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI
MANİSA VALİLİĞİ
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

MEVCUT BINA TAŞIYICI SİSTEM İNCELEME VE PERFORMANS ANALİZLERİ BİLGİ FORMU

1. GENEL BİLGİLER

Binanın adı- adresi (il/Belediyesi): MANİSA 19 MAYIS STADI PROTOKOL TRİBÜN	Ada No: 893	Parsel No: 6
Statik Proje Müellifi: BETOYA/M.CÜNEYT HARMANDALI	Oda Sicil No: 49601	
Deprem bölgesi: 3	Zemin sınıfı ve grubu: Z4	Zemin emniyeti (kg/cm ²): 1

2. MEVCUT TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ

Bina boyutları (yaklaşık)(m)	116X23	Kat sayısı	Z+2	Ortalama kat yüksekliği (m)	DEĞİŞKEN
Taşıyıcı sistem tipi (çerçeve, perde, perde-çerçeve)	ÇERÇEVE	Döşeme sistemi (kirişli, nervürlü, kaset, mantar, asmafor)	PREFABRİK	Temel Sistemi (tekil, mütemadi, radye, kazıklı)	TEKİL

3. BİNADAN BİLGİ TOPLAMA (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Bapılar Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak)

Kolon boyuna donatı tespiti (var/yok)	VAR	Kolon enine donatı tespiti (var/yok)	YOK	Kiriş donatı tespiti (var/yok)	YOK
Donatı bändirme boy tespiti (var/yok)	YOK	Donatı korozyonu (var/yok)	YOK	Zemin etüd raporu (var/yok)	YOK
Binadan alınan toplam karot sayısı	5			Temel inüayene çukuru sayısı	0

4. MEVCUT DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemen kullanım performansı sağlanıyor mu?	EVET
Can güvenliği performansı sağlanıyor mu?	EVET

5. (VARSA) GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemen kullanım performansı sağlanıyor mu?	
Can güvenliği performansı sağlanıyor mu?	

6. DETAY VE ÇİZİMLER

Kolon mantosu var mı?	Perde tavası var mı?	Temel takviyesi var mı?
Proje idare tarafından onaylanmış mı?	Proje Denetim elemanı tarafından onaylanmış mı?	Proje müellif imzaları mevcut mu?

Açıklamalar:

YERİNDE YAPILAN İNCELEMELERDE YAPININ MEVCUT PROJESİNE UYGUN OLDUĞU, İMALATÇI FİRMADAN ALINAN KAROT DEĞERLERİ VE YERİNDE ALINAN KAROT DEĞERLERİ PROJEDE ÖNGÖRÜLEN KAROT DEĞERLERİNİ SAĞLADIĞI BELİRLENMİŞTİR. (34,4 N/mm²).

DOLAYISIYLA DEPREM ETKİLERİ ALTINDA, HEMEN KULLANIM VE CAN GÜVENLİĞİ PERFORMANS DÜZEYİNİ SAĞLADIĞI VE SPOR TESİSİ OLARAK KULLANILMASINDA SAKINCA YOKTUR.

Aslı g...
M. Berker ALIÖZGÜL
İnşaat Mühendisi
07 Ocak 2014

Mustafa Berker ALIÖZGÜL
İnş. Yür. Müh.
Aslı g...
09/06/2015

7. Formu Doldüren İnşaat Mühendisi (İsim, İmza, tarih):

İNS. MÜH. FETHİ ÖBÜS

İNS. MÜH. Bera ÇATLAN

07.01.2014

07.01.2014

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak tıyidine <http://evrakdogrulama.csb.gov.tr> adresinden Belge Num.:35648864-755.02.99-7225 ve Barkod Num.:3614372 bilgileriyle erişebilirsiniz.



T.C.
BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI
MANİSA VALİLİĞİ
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

MEVCUT BİNA TAŞIYICI SİSTEM İNCELEME VE PERFORMANS ANALİZLERİ BİLGİ FORMU

1. GENEL BİLGİLER

Binanın adı - adresi (il/Belediyesi):
MANİSA 19 MAYIS STADI GEDİZ TRIBÜN

Ada No: 893

Parsel No: 6

Statik Proje Mülhifli: BETOYA/M.CÜNEYT HARMANDALI

Oda Sicil No: 49601

Deprem bölgesi: 1

Zemin sınıfı ve grubu: Z4

Zemin emniyeti (kg/cm²): 1

2. MEVCUT TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ

Bina boyutları (yaklaşık)(m)	78X21,7	Kat sayısı	Z+1	Ortalama kat yüksekliği (m)	DEĞİŞKEN
Taşıyıcı sistem tipi (çerçeve, perde, perde-çerçeve)	ÇERÇEVE	Döğeme sistemi (kirişli, nervürlü, kaset, mantar, esmolen)	PREFABRİK	Temel Sistemi (tekil, mütamadı, radye, kazıklı)	TEKİL

3. BİNADAN BİLGİ TOPLAMA (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Bapılar Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak)

Kolon boyuna donatı tespiti (var/yok)	VAR	Kolon enine donatı tespiti (var/yok)	YOK	Kiriş donatı tespiti (var/yok)	YOK
Donatı blindirme boy tespiti (var/yok)	YOK	Donatı korozyonu (var/yok)	YOK	Zemin etüd raporu (var/yok)	YOK
Binadan alınan toplam karot sayısı	5			Temel muayene çukuru sayısı	0

4. MEVCUT DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemen kullanım performansı sağlanıyor mu? EVET

Can güvenliği performansı sağlanıyor mu? EVET

5. (VARSA) GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemen kullanım performansı sağlanıyor mu?

Can güvenliği performansı sağlanıyor mu?

6. DETAY VE ÇİZİMLER

Kolon mantosu var mı?

Perde ilavesi var mı?

Temel takviyesi var mı?

Proje idare tarafından onaylanmış mı?

Proje Denetim elemanı tarafından onaylanmış mı?

Proje müellif imzaları mevcut mu?

Açıklamalar :

YERİNDE YAPILAN İNCELEMELERDE YAPININ MEVCUT PROJESİNE UYGUN OLDUĞU, YERİNDE ALINAN KAROT DEĞERLERİ PROJEDEN ÖNGÖRÜLEN KAROT DEĞERLERİNİ SAĞLADIĞI BELİRLENMİŞTİR.(35,90N/mm²).

DOLAYISIYLA DEPREM ETKİLERİ ALTINDA, HEMEN KULLANIM VE CAN GÜVENLİĞİ PERFORMANS DÜZEYİNİ SAĞLADIĞI VE SPOR TESİSİ OLARAK KULLANILMASINDA SAKINCA YOKTUR.

M. Berker ALIÇIOĞLU
İnşaat Mühendisi
07.01.2014

Muhtar Berker ALIÇIOĞLU
İnş. MÜH.
Aslı
09/08/2014

7. Formu Dolduran İnşaat Mühendisi (İsim, İmza, tarih):

İNS. MÜH. PETHİ OBUS

07.01.2014

İNS. MÜH. Dora ÇATLAN

07.01.2014

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine <http://evrakdogrulama.esb.gov.tr> adresinden/Belge Num.:35648864-755.02.99-7225 ve Barkod Num.:3614372 bilgileriyle erişebilirsiniz.



T.C.
BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI
MANİSA VALİLİĞİ
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

MEVCUT BINA TAŞIYICI SİSTEM İNCELEME VE PERFORMANS ANALİZLERİ BİLGİ FORMU

1. GENEL BİLGİLER

Binanın adı-adresi (İli/Belediyesi):
MANİSA 19 MAYIS STADI SPİL TRİBÜN

Ada No: 893

Parsel No: 6

Statik Proje Müellifi: BETOYA/M. CÜNEYT HARMANDALI

Oda Sicil No: 49601

Deprem Bölgesi : 1

Zemin sınıfı ve grubu: Z4

Zemin emniyeti (kg/cm²): 1

2. MEVCUT TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ

Bina boyutları (yükseklik)(m)	78x21,7	Kat sayısı	Z+1	Ortalama kat yüksekliği (m)	DEĞİŞKEN
Taşıyıcı sistem tipi (perde, perde, perde+perde)	ÇERÇEVE	Döşeme sistemi (kirişli, nervürlü, kaset, mantar, asmolen)	PREFABRİK	Temel Sistemi (tekil, mütemadi, radye, kazıklı)	TEKİL

3. BİNADAN BİLGİ TOPLAMA (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Bapılar Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak)

Kolon boyuna donatı tespiti (var/yok)	VAR	Kolon enine donatı tespiti (var/yok)	YOK	Kiriş donatı tespiti (var/yok)	YOK
Donatı bindirme boy tespiti (var/yok)	YOK	Donatı korozyonu (var/yok)	YOK	Zemin etüd raporu (var/yok)	YOK
Binadan alınan toplam karot sayısı	6			Temel muayene çukuru sayısı	0

4. MEVCUT DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemen kullanım performansı sağlanıyor mu?

EVET

Can güvenliği performansı sağlanıyor mu?

EVET

5. (VARSA) GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemen kullanım performansı sağlanıyor mu?

Can güvenliği performansı sağlanıyor mu?

6. DETAY VE ÇİZİMLER

Kolon mantosu var mı?		Perde ilavesi var mı?		Temel takviyesi var mı?	
Proje idare tarafından onaylanmış mı?		Proje Denetim elemanı tarafından onaylanmış mı?		Proje müellif imzaları mevcut mu?	

Açıklamalar :

YERİNDE YAPILAN İNCELEMELERDE YAPININ MEVCUT PROJESİNE UYGUN OLDUĞU, YERİNDE ALINAN KAROT DEĞERLERİ PROJEDE ÖNGÖRÜLEN KAROT DEĞERLERİNİ SAĞLADIĞI BELİRLENMİŞTİR. (27,33N/mm²).

DOLAYISIYLA DEPREM ETKİLERİ ALTINDA, HEMEN KULLANIM VE CAN GÜVENLİĞİ PERFORMANS DÜZEYİNİ SAĞLADIĞI VE SPOR TESİSİ OLARAK KULLANILMASINDA SAKINCA YOKTUR.




Mustafa Berker ALIÖĞÜLÜ

İnş. Yük. Müh.

Aslı gibidir

09/06/2015



7. Formu Dolduran İnşaat Mühendisi (İsim, İmza, tarih):

İNŞ. MÜH. FETHİ ÖBÜS

07.01.2014

İNŞ. MÜH. İBRAHİM ÇAYLAN

07.01.2014

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidi için <http://evrakdogrulama.esb.gov.tr> adresinden Belge Num.:35648864-755.02.99-7225 ve Barkod Num.:3614372 bilgileriyle erişebilirsiniz.

SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI FORM 5

MANİSA İL SPOR GÜVENLİK KURULU
2016 YILI 19 MAYIS STADYUMU SPOR ALANI

SPOR ALANI İÇ VE DIŞ ALANI AYDINLATMA VE ACIL DURUM AYDINLATMA KONTROL RAPORU

(Aşağıdaki rapor Kurul Üyesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından yerinde incelenip tespit edilecek ve rapor Kurul Başkanlığı'na istenilen tarihte kadar sunulacaktır)

MANİSA İL Şehzadeler İlçesi Manisaspor Spor alanı işletmecisinin müsabakalarını oynayacağı 19 Mayıs Stadyumu spor alanının iç ve dış alanı aydınlatmasının ve acil durum aydınlatmasının uygunluğu ilgili olarak aşağıdaki tespitleri Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılmıştır

Bu rapor özellikle gece müsabakası oynanacak spor alanında, seyircilerin, sporcu, hakem ve görevli emniyetli bir şekilde spor alanına ulaşabilecek ve tahliyesini yapabilecek iç ve dış alan aydınlatma sistemine sahip olduğunu ve acil durumlarda çalışabilecek acil durum aydınlatma sisteminin tespitine yöneliktir Oyun alanına yönelik aydınlatma kontrolü ilgili Federasyon tarafından yaptırılacak olup bu denetim dışındadır.

Yapılacak tespitler öncesi, spor alanının iç ve dış aydınlatma planı ve acil durum aydınlatma planı tespiti yapacak kişi ve kurum yetkililerine spor alanı işletmecisi tarafından hazırlanarak teslim edilmelidir

Sıra	Soru	Evet	Hayır
1	Spor alanının tüm iç ve dış aydınlatma sistemi çalışır halde midir?	X	
2	Spor alanı iç ve dış tüm seyirci, sporcu, hakem ve görevli dolaşım alanları ve tüm kamuya açık alanların aydınlatmasının gece müsabakalarında oynanmasına yeterli ve uygun müdür?	X	
3	Spor alanında acil bir durumda seyircilerin, sporcu, hakem ve görevlilerin tahliye edeceği tüm alanların acil aydınlatma ve yönlendirme sistemi 3 saat süreli çalışır halde ve kendinden kurtarıcıdır?	X	
4	Kapalı alanlarla yangın ihbar sistemi var mıdır?	X	
5	Var ise çalışır halde midir?	X	
6	Tüm yukarıda belirtilen sorularla birlikte 19 Mayıs Stadyumu Spor alanının iç ve dış aydınlatması ve acil durum aydınlatması seyirci emniyeti açısından yeterli midir?	X	

AÇIKLAMALAR:

Müdürlüğümüz teknik elemanınca daha önce tanzim edilen 14.06.2016 tarih ve 7440 sayılı yazı eki form 5'te belirtilen yangın ihbar sisteminin çalışmadığı hususunda tarafımızca yerinde yapılan inceleme sonucu, yangın ihbar sisteminin çalışır halde olduğu, ancak yangın ihbar santrali üzerinde çeşitli bölgelerde arıza olduğu görülmüştür. Bu arızalı bölgelerdeki dedektörlerin çalışır hale getirilmesi kaydıyla stadyumun kullanımına engel bir durum yoktur.

Rapor Tanzim Tarihi: 15/07/2016

Raporu Hazırlayanlar:

Okty GÜZELDİRE
Elektrik Elektronik Mühendisi

Mehmet GEZMAN
Elektronik Mühendisi

MAMİSA... İL / İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULU
2016. YILI... MAMİSA... OZKASAP... SPOR ALANI
GÜVENLİK KONTROL RAPORU

(Aşağıdaki rapor kurul üyesi İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yerinde incelenip tespit edilecek ve rapor Kurul Başkanlığı'na istenilen tarihte kadar sunulacaktır.)

Mamisa İl/ilçesi M. Ozkasaop Spor alanı işletmecisinin müsabakalarını oynayacağı M. Ozkasaop spor alanının güvenlik altyapısıyla ilgili olarak aşağıdaki tespitleri Mamisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılmıştır.

Aşağıda tespit edilen konular spor alanında tüm seyircilere, sporculara, hakemlere ve diğer tüm görevlilere müsabaka anında kullanılacak güvenlik altyapı sisteminin uygunluğunun tespitini içermektedir.

Sıra	Soru	Evet	Hayır
1	Sporcuların-hakem ve görevlilerin stada yaya ve araç girişleri ve çıkışları güvenlik açısından uygun mudur?	✓	
2	Seyircilerin giriş ve çıkışlarında kullandığı 1.güvenlik, bilet, turnike, stat dışı tahliye kapıları ile sahaya açılan kapılardaki sistemler güvenlik açısından uygun mudur?	✓	
3	Kaldırma taraftarların ayrı bölümlerde oturmasını sağlamak amacıyla ilgili birimler ile koordineli olarak "Seyirci ayırma stratejisi" hazırlanmış mıdır?	✓	
4	Misafir seyirciye ayrılan bölümlerin araba tahliyesi vb. ile kapatılmış mıdır, bu seyircilerin giriş çıkış yaptığı kapılar ile tribünden sahaya açılan kapılar güvenlik açısından uygun mudur?	✓	
5	Müsabakada görevli polisler için, spor alanında tahsis edilmiş oda bulunmakta mıdır?	✓	
6	Seyircilere açık bölün geçiş yolları, koridorlar, merdivenler, giriş kapıları, acil durum çıkışları, seyircilerin serbestçe çıkışını sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi?	✓	
7	Oluşturulan İrdar kurulunun acil durum vukuunda toplanabileceği, spor alanı içinde uygun bir yer mevcut müdür?	✓	
8	Kontrol odası yeterli müdür? Anons, turnike giriş kontrol, skor tabele kontrol, kamera sistemi kontrol burada konumlanmış mıdır? Kontrol odasını genel kolluğun yanı sıra spor alanı işletmecisi güvenlik sorumlusu ve özel güvenlik görevlileri de kullanabilir durumda mıdır?		✓
9	Kamera sistemi 6222 sayılı Kanuna uygun olarak bu kanuna aykırı şekilde davranışların eşgal tespitini yapabilecek yeterlilikte mi? İlavde kamera oluşturulmalı mıdır? Sistemde belli bir görüntüyü çekmek için fotoğraf çekme özelliği var mıdır? Çekilen fotoğrafı yazdıracak printer spor alanında var mıdır? Kayıt özelliği çalışmakta mıdır? Kayıtlar düzenli tutulmakta mıdır?	✓	
10	Stadyumda bulunan turnike okuyucuları, TFF'nin kurmuş olduğu merkezi e-bilet sisteminde kullanılan bütün elektronik kartların geçişine uyumlu müdür? Turnikelerde, 6222 sayılı Kanunun kullanımını zorunlu kıldığı elektronik kartı yoldu fotoğraf ile seyircinin turnikeden geçtiği andaki görüntüsünün kontrolünü yapacak ve aynı zamanda seyirciden yasaklı listesinde bulunan kişilerin girişini engelleyecek ya da belirlenmesini sağlayacak bir sistem (fotoğraf eşleşmesi yapacak monitör vb.) bulunmakta mıdır?		✓
11	Spor alanında seyircilerin alındığı yerlerde elektronik kart ve elektronik bilet kullanımına ilişkin olarak 6222 sayılı Kanunda belirtilmiş olan donanımlar kurulu ve yeterli müdür? Spor alanına girişte kullanılmakta olan elektronik kart ile bu elektronik kart üzerinden satış gerçekleştirecek biletlerin (kombine biletler dahil), basım, satış ve dağıtım Federasyonun kurmuş olduğu merkezi sistem üzerinden yapılmakta mıdır?		✓
12	Tüm yukarıda tespit edilen konularla birlikte spor alanında, ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ışığında, müsabaka oynanması güvenlik açısından uygun müdür?	✓	

ACIKLAMALAR:

2. Maddede belirtilen kontrol odası genel kolluk görevlilerine kullanılabilir durumda değildir. Bu eksiklik giderilmesi durumunda müsabaka düzenli olarak yapılabilir. Sahabın düzenli yapılması için gerekli olan müsabaka alanı daha güvenli olacaktır. Ancak bu halde Mamisa Ozkasaop stadyumunda müsabaka oynanabilir.

Rapor Tenzim Tarihi:

29/07/2016

Raporu Hazırlayanlar:

Adı-soyadı
İmza

FEVZİ SAYILAK

Pol. Mem.

Adı-soyadı
İmza

EMRE FİDOKOĞU

Pol. Mem.

Adı-soyadı
İmza

MUSTAFA DİKMEN

Pol. Mem.

NOT: Bu sertifikada yer alan kamera ve benzeri teknik donanım ile elektronik kart ve elektronik bilete ilişkin hükümler futbol dalında en üst lig ve bir altındaki lig için, elektronik kart ve elektronik bilete ilişkin hükümler hariç diğer yükümlülükler basketbol, voleybol ve hentbol spor dallarının en üst ligleri için geçerli olup, diğer lig ve spor dalları için geçerli değildir.



SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI FORMU 2
MANİSA İL / İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULU
2016 YILI MANİSA MÜMIN ÖZKASAP STADYUMU SPOR ALANI
İLK YARDIM – SAĞLIK TESİSLERİ KONTROL RAPORU

(Aşağıda rapor Kurul üyesi İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yerinde incelenip tespit edilecek ve rapor Kurul Başkanlığı'na istenilen tarihe kadar sunulacaktır.)

MANİSA İl/İlçesi **MÜMIN ÖZKASAP Stadyumu** spor alanı işletmecisinin müsabakalarını oynayacağı spor alanının ilk yardım-sağlıkla ilgili olarak aşağıdaki tespitleri MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılmıştır.

Aşağıda tespit edilen konular spor alanında tüm seyircilere, sporculara, hakemlere ve diğer tüm görevlilere yönelik oluşturulacak ilk yardım sisteminin uygunluğunun tespiti içermektedir. Spor alanındaki tribünlere özel oluşturulan tüm ilk yardım odalarının durumu, spor alanının yerli içindeki konumu, kapasitesi ve kapasitedeki tüm seyircilerin aynı anda spor alanına girip çıkacağı dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Bu raporda yapılan tespit, spor alanının risklerine bağlı kalarak, gerekli acil yardım sistemi ve ilk yardım için sağlık odalarının ve ilk yardım sisteminin çalışmasına yönelik yapılan tespittir.

Tespit öncesi, spor alanı işletmecisi olan (kurum-kuruluş-spor kulübü) seyirci, sporcu, hakemler ve görevliler için oluşturulacak ilkyardım sistemini tematik olarak anlatan planları hazırlamalı ve İl Sağlık Müdürlüğü Yetkililerine sunmalıdır. Planda;

- Acil araç güzergâhı, aracın maç boyunca beklediği ve en yakın hastaneye ulaşacağı yol güzergâhı, spor alanı etrafındaki yollar ve kurulan bariyerler, kapatılan yollar dikkate alınarak çizilmelidir.
- Yine aynı planda, her tribüne ait ilkyardım odasının yeri ve ulaşımı çizilmelidir.
- Aynı planda, sporcu-hakemin kullanımına ait, soyunma odası bölgesindeki ilkyardım odası yeri ve ulaşımı da belirtilmelidir.
- Aynı planda, spor alanında ambulans-ittafaye için bırakılmış özel yol ve en yakın hastaneye ulaşım için ambulansın veya başka ilkyardım araçlarının izlediği güzergâh çizilmesi gerekmektedir.

SIRA	SORU	EVET	HAYIR
1	Spor alanı içerisindeki ilk yardım odaları her tribün bölünüsüne (batı tribün, doğu tribün, kuzey tribün, güney tribün, misafir tribün) göre tribünlere özel olarak oluşturulmuş ve seyirci sayısına göre miktarı ve konumu uygun mudur?	Tüm Tribünler uygundur.	
2	Her ilk yardım odasındaki, müdahaleye uygun donatılar olan 1 adet muayene masası, 1 adet portatif sedye (oyun alanının kenarındakilere illahten), ilaçlar ve tıbbi malzemeler için 1 adet camlı dolap, maskeli 1 adet oksijen tüpü, 1 adet tansiyon ölçme aleti, 1 adet telefon (harici / dahili) olarak ilk yardım sistemine uygun donatılmış mıdır?	Tüm Tribünler uygundur.	
3	Tüm ilk yardım odaları hijyen, bakım, yeterli aydınlık açısından kullanılabilir durumda mıdır?	Tüm Tribünler uygundur.	
4	Tüm ilk yardım odalarına, tribün bölünüslerine göre tüm kişilerce özellikle seyircilerce olan erişimin açık ve net olduğu, bunlara erişim yollarının da açık ve net olarak yönlendirme levhaları ile donatılmış mıdır? Eksik olan tribün veya donatı var ise aşağıda belirtiniz.	Tüm Tribünler uygundur.	
5	Spor alanı işletmecisi tarafından sunulan planda belirtilen, acil araç güzergâhı, ambulansın maç boyunca beklediği alan ve en yakın hastaneye ulaşacağı yol güzergâhı, spor alanının etrafındaki yollar ve kurulan bariyerler, kapatılan yollar ilk yardım sisteminin işlemesine yönelik uygun mudur?	Tüm Tribünler uygundur.	
6	Tüm yukarıda tespiti yapılan konularla birlikte Manisa Mümin Özkasap Stadyumu Spor alanında, ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ışığında, spor alanında müsabaka amında bulunacak tüm kişilere yönelik sağlıkla ilgili ilk yardım önlemleri alınmış mıdır?	Tüm Tribünler uygundur.	

ACIKLAMALAR: Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda ilkyardım ve Sağlık Tesisleri bakımından mevcut şartlarda müsabaka oynanabilir.

Rapor Tasarım Tarihi: 28.06.2016

Raporu Hazırlayan

Adı-soyadı/İmza

Tülin AKAR
Acil ve Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şb. Md.

Ahmet KURTULAN
Sağlık Memuru

Ercan DEMİR
Tıbbi Sekreter

SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI FORM 3

MANİSA İL / İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULU 2016 Yılı Manisa Ötekasap Stadyum Spor Alanı YANGINDAN KORUNMA SİSTEMİ KONTROL RAPORU

(Aşağıdaki rapor Kurul Üyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri tarafından ulusal mevzuata uygun olarak ve yerinde incelenip tespit edilerek ve rapor Kurul Başkanlığı na istenilen tarihte kadar sunulacaktır.)

MANİSA İl / İlçe Spor alanı İşletmecisinin mürabakalarını oynayacağı spor alanının yangından korunma sistemine ilişkin olarak aşağıdaki tespitleri (1) (2) (3) (4) (5) (6) İtfaiyesi yetkilileri müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

Bu öniri ve tespitler ; spor alanının 1.kontrol bariyeri, 2.kontrol bariyeri, otoparklar, sahaya açılan kapılar, tahliye kapıları, spor alanının tüm alanlarına ait seyirci boşaltma güzergahları, yangın söndürme gereçleri, acil durum araç güzergahları gözönünde bulundurularak Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu tespitler spor alanının çatısı altındaki tüm müstemilat ve açık alanları kapsar.

Bu testin sırasında bahsi geçen spor alanına ait 1.kontrol bariyeri-2.kontrol bariyeri-otoparklar -sahaya açılan kapılar - tahliye kapılarını gösteren plan, spor alanı tribün boşaltma güzergahları planı, spor alanı yangın söndürme gereçleri yerleşim planı ve acil durum araç güzergahı planları ilgili spor alanı İşletmecisi tarafından temin edilerek İtfaiye müdürlüğü tarafından onaylanıp İl/İlçe Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığı na sunulmalıdır.

Sıra	Soru	Evet	Hayır
1	Seyircilerin bulunduğu tribünlerde, spor alanının dahil olduğu yapı grubuna ait binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun tesis edilmiş olan korunma tertibatı çalışır durumda mıdır?	X	
2	Sahaya açılan kapılar, acil durumda seyircilerin saha alanına inmesine uygun yeterli genişlikte yapılmış ve çalışır durumda mıdır?	X	
3	Tribünlerin varsa, kapalı kısımlarında, tribünlerin altındaki galerilerde spor alanlarının dahil olduğu yapı grubuna ait binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun tesis edilmiş olan korunma tertibatı çalışır durumda mıdır?	X	
4	Soyunma odası bölgeleri olan kapalı alanlarda, protokol tribünlerinde, basın tribünü ve çalışma odalarında, spor alanı işletmesine ait tüm tesislerde spor alanlarının dahil olduğu yapı grubuna ait binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun tesis edilmiş olan korunma tertibatı çalışır durumda mıdır?	X	
5	Müsabaka güvenlik önlemleri amacıyla kapatılacak yollar, kurulacak bariyerler, kapatılacak kapılar, geçitler vs her türlü geçişler oluşturulduğunda spor alanının seyircilere, sporculara, protokole, basın mensuplarına, görevlilere, spor alanı çatısı altında bulunan her kişiye yönelik tüm tahliye kanallarının, koridorlarının, kapıların spor alanlarının dahil olduğu yapı grubuna ait binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun yapılmış ve planlanmıştır mi?	X	
6	Tetkin kapsamında veya herhangi bir bölümünde tadilat veya kullanma amacı değişikliği yapılmış mıdır? Eğer yapılmışsa tadilat sonrası oluşan tesis Yangından Korunma Yönetmeliğine uygun mudur?		X

AÇIKLAMALAR

Manisa Ötekasap Stadyumunun mevcut halini -
korunma şartıyla müsabakaların oynanmasında -
tarafınca bir sakınca bulunmamaktadır.

Rapor Tazim Tarihi:

20.10.2016

Raporu Hazırlayanlar:

Adı-soyadı:

İmza

Abdullah BALCIOĞLU
İtfaiye Eri

Adı-soyadı:

İmza

Ahmet KERSİN
Tekniker

Adı-soyadı:

İmza

Mehmet KALELİ
Yangın Çıkışı ve
Eğitim Şube Müdürü V.

SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI FORMU 4
MANİSA İLİ SPOR GÜVENLİK KURULU
2016 YILI MÜMİN ÖZKASAP STADI SPOR ALANI
YAPISAL SAĞLAMLIK KONTROL RAPORU

(Aşağıdaki rapor Kurul Dyesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından yerinde incelenip tespit edilecek ve rapor Kurul Başkanlığına istenilen tarihte kadar sunulacaktır.)

Manisa İli Mümin Özkasap Stadi Spor alanı işletmecisinin müsabakalarını oynayacağı Mümin Özkasap spor alanının yapısal sağlamlıkla ilgili olarak aşağıdaki tespitleri Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılmıştır.

"Yapısal Sağlamlık Raporu" 06.03.2007 tarihinde Yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre; düşey yük ve deprem analizleri yapılarak hazırlanacaktır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Bölümü göz önüne alınarak yapının "Deprem Etkileri Altındaki Performansı" belirlenecektir. Binaya ait betonarme uygulama projeleri, yoksa eğer binanın mevcut durum taşıyıcı sistem plan rölevesi çıkarılacak ve bodrum-kattan başlayarak tüm katların taşıyıcı sistemi (kolon, kiriş, perde, ayrıca duvarlar, varsa çelik konstrüksiyon çatı veya tribün) röleveye işlenecektir.

Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarında; tüm deney sonuçlarıyla hesap raporlarının bulunması ve bu raporlara ait deneylerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki verdiği laboratuvarlar tarafından yapılması gerekmektedir. Yapıların Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarının hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar Bakanlığın resmi İnternet sitesinin "<http://www.esb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=iller>" adresli sayfasında illere göre verilmiştir.

Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporlarının Ekinde Bulunması Gereken Belgeler:

- 1) Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporu hazırlayacak olan mühendislik firmasına ait; Oda Sicil Belgesi ve Sim Belgesi (Serbest İnşaat Mühendisi)
- 2) Binaya ait Betonarme Uygulama Projeleri, yoksa binaya ait taşıyıcı sistem plan rölevesi ve temel sistemini gösteren rölevesi.
- 3) Tüm malzeme deney sonuçları ve donatı tespitlerini içeren belgeler ile zemin etüd raporu
- 4) Performans analizi hesap raporu çıktıları.
- 5) Tüm kısımları doldurulmuş haldeki ekte belirtilen "Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formu"

Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formu açıklamalar kısmında ;" 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğine göre; deprem etkileri altında, Hemen Kullanım ve Can Güvenliği Performans Düzeyini sağlayıp/sağlamadığı ve spor tesisi olarak kullanılmasında sakınca olup/olmadığı" kesin bir ifadeyle belirtilmelidir.

Yukarıda belirtilen ek belgeler spor alanını işletimini sağlayan kurum/kulüp/kuruluş tarafından yaptırılmalıdır. Hazırlanan ek belgeler ışığında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri aşağıda belirtilen soru listesine göre yapısal sağlamlık raporunu hazırlayacaktır. Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formu hazırlanacak olan yapısal sağlamlık raporunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Sıra	Soru	Evet	Hayır
1	Deprem Etkileri Altındaki Performans Raporu ek belgeleri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiş midir?	X	
2	Spor alanını tüm tribünlerinde ve tribün içerileri dahil tüm yapısının strüktür sisteminde, çatlak, kırık, çökme vb. gibi taşıyıcı sistemine olumsuz yönde etki edecek durum var mıdır?		X
3	Taşıyıcı sistemin kendisinde yıpranma, bozulma, çürüme gibi sorunlar var mıdır?		X
4	Tribün eğer prefabrik ise strüktür sistemi düzgün kurulmuş mudur? Taşıyıcı sistemi yeterli midir?	X	
5	Tüm yukarıda belirtilen sorunlarla birlikte oynayacağı Mümin Özkasap Kale arkası tribünü Spor alanının 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğine göre; deprem etkileri altında, Hemen Kullanım ve Can Güvenliği Performans Düzeyini sağlamakta mıdır?	X	

ACIKLAMALAR: Bahse konu tribünler için hazırlanan Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi formlarından edinilen veri ve bilgilere göre ilgili stadyumun kullanımında herhangi bir olumsuzluk olmadığı görülmüştür.

Rapor Tenzim Tarihi: 07/06/2016

Raporu Hazırlayanlar: 
M. Berker ALICIOĞLU
İnşaat Mühendisi


Hasan KARAKURT
İnşaat Mühendisi


Mehmet KUYUK
Proje Şube Müdürü



T.C.
BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI
VALİLİĞİ
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

MEVCUT BINA TAŞIYICI SİSTEM İNCELEME VE PERFORMANS ANALİZLERİ BİLGİ FORMU

1. GENEL BİLGİLER

Bina Adresi (İli/İlçe/Köy): Adnan Menderes mh. Teke-1 Etkri, Şehzadeler/Monş		Ada No: 3543	Parcel No: 1
Şantiye Projesi Durumu:		Oda Sicil No:	
Değerlendirme No: 1	Zemin sınıfı ve grubu: Z3/C	Zemin emniyeti (kg/cm ²): 1.6	

2. MEVCUT TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ

Bina boyutu (m): 10.13 x 16.19	Kat sayısı: 2	Ortalama binyüksekliği (m): 7.74
Yapı tipi (kolon, duvar, perde, çelik): ÇAP	Döşeme sistemi (duvar, naçirli, sacet, manca, armatör): R	Temel sistemi (redil, raçlı, radye, kazık): Tekli

3. BİNA DURUMU İLE İLGİLİ TOPLAMA (Değerlendirme raporlarında Yapıdaki Defalar Hakkında Yürürlükte Uygun Olarak)

Kolon boyuna donatı tespiti (var/yok):	Kolon ağına donatı tespiti (var/yok):	Kiriş donatı tespiti (var/yok):
Donatı boyut ve boy tespiti (var/yok):	Donatı boyut ve boy tespiti (var/yok):	Zemin etüd raporu (var/yok):
Bina için yapılan diğer işler:		Temel muayene tutanağı (var/yok):

4. MEVCUT DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemarihasat performansını sağlar mı?	Evet
Çok yönlü performanslıdır mı?	Evet

5. YARDAĞI OLAN DİĞER BİNA DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hemarihasat performansını sağlar mı?	
Çok yönlü performanslıdır mı?	

6. DETAY VE ÖZELLİKLER

Kolon aralığı var mı?	Perde liyası var mı?	Temel tesviyesi var mı?
Proje ile bina arasındaki uyumsuzluklar (m):	Proje ile bina arasındaki uyumsuzluklar (m):	Proje ile bina arasındaki uyumsuzluklar (m):


Açıklama: Yapı denetimi, Belediyemizce yapılan yapı 2007 deprem yönetmeliğine uygun tasarlanmıştır. İnşaatın her aşaması yapı denetim görevlilerince denetlenmiştir.

Yapı Denetim Kurumu (Mühür, İmza, Tarih):

N. Egeyılmaz

İnşaat Mühendisi





MEVCUT BINA TAŞIYICI SİSTEM İNCELEME VE
PERFORMANS ANALİZLERİ BİLGİ FORMU

1. GENEL BİLGİLER

Bina Adı ve Adres (Ulusal Adres):		Ada No:	Parsel No:
N. Mendere Mh. Toki 3. Evler, Sebzeçiler/Manca		3543	L
Mevcut Proje Kimliği:		Oda Sicil No:	
Deprem Bölgesi:	Zemin sınıfı ve grubu:	Zemin emniyeti (K/Em2):	
L	Z3/C	1.6	

2. MEVCUT TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ

Bina boyutu (m):	5.30 / 10.00	Kat sayısı:	—	Ortalama kat yüksekliği (m):	—
Yapı türü (Döner, Katlı, Katlı, Katlı, Katlı):	Çatı	Değeri sistemi (Kiriş, merdiven, kolon, duvar, çelikler):	—	Temel sistemi (Yerli, m.Önemli, raçve, katık):	Bag kimsli mütemadi

3. BİNANIN BİLGİSİZ PLANLA (Deprem Bölgesi ve Yapılacak Baplar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak)

Kolon boyutları kesitleri (var/yok):	/	Kolon etnine dayanma tesiti (var/yok):	/	Kiriş dayanma tesiti (var/yok):	/
Diğer binalar kopye (var/yok):	/	Denetim raporları (var/yok):	/	Zemin etki raporu (var/yok):	var
Binalar etnik bapları karot (var/yok):	/			Temel müayene çıkuru sayısı:	Açıklık

4. MEVCUT DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hatır kullanan performansları karşıyor mu?	Yeni Proje / Güncel Yönetmelik
Çin Değerli performansları karşıyor mu?	Standartlarına Uygun

5. (YARAR) GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI

Hatır kullanan performansları karşıyor mu?	Yeni Proje / Güncel Yönetmelik
Çin Değerli performansları karşıyor mu?	Standartlarına Uygun

6. DETAY VE ÇİZİMLER

Kolon kesitleri (var mı?):	/	Perde kesitleri (var mı?):	/	Temel kesitleri (var mı?):	/
Proje idare tarafından onaylanmış mı?	/	Proje Denetim elemanları tarafından onaylanmış mı?	/	Proje mülkiyet imzaları mevcut mü?	/

Açıklamalar: Yapı denetimi Belediyemizce yapılan yapı 2015 yılında deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış firma tarafından taahhüt edilmiş olup hatif çelikli sistemle yapılmıştır. Her aşaması Belediyemizce denetlenmiş olup bütün 4'deği performans hedeflerini karşılayabilir düzeydedir.

7. Formu Doldüran İnşaat Mühendisi (İsim, İmza, Tarih):

N. Egemen ÇEĞELİ
İnşaat Mühendisi



SPOR ALANI GÜVENLİK SERTİFİKASI FORM 5

MANİSA İL SPOR GÜVENLİK KURULU 2016 YILI MÜMİN ÖZKASAP STADYUMU SPOR ALANI

SPOR ALANI İÇ VE DIŞ ALANI AYDINLATMA VE ACİL DURUM AYDINLATMA KONTROL RAPORU

(Aşağıdaki rapor Kurul üyesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından yerinde incelenip tespit edilecek ve rapor Kurul Başkanlığı'na istenilen tarihte kadar sunulacaktır.)

MANİSA İli/ Şehzadeler İlçesi Manisa Belediyesi Spor alanı İşletmecisinin müsabakalarını oynayacağı Mümin ÖZKASAP spor alanının iç ve dış alanı aydınlatmasının ve acil durum aydınlatmasının uygunluğu ilgili olarak aşağıdaki tespitleri MANİSA Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılmıştır.

Bu rapor özellikle gece müsabakası oynanacak spor alanında, seyircilerin, sporcu, hakem ve görevli emniyetli bir şekilde spor alanına ulaşabilecek ve tahliyesini yapabilecek iç ve dış alan aydınlatma sistemine sahip olduğunu ve acil durumlarda çalışabilecek acil durum aydınlatma sisteminin tespitine yöneliktir. Oyun alanına yönelik aydınlatma kontrolü ilgili federasyon tarafından yaptırılacak olup bu denetim dışındadır.

Yapılacak tespitler öncesi, spor alanın iç ve dış aydınlatma planı ve acil durum aydınlatma planı tespiti yapacak kişi ve kurum yetkililerine spor alanı işletmecisi tarafından hazırlanarak teslim edilmelidir.

Sıra	Soru	Evet	Hayır
1	Spor alanının tüm iç ve dış aydınlatma sistemi çalışır halde midir?	X	
2	Spor alanı içi ve dışı tüm seyirci sporcu, hakem ve görevli dolaşım alanları ve tüm kamuya açık alanların aydınlatmasının gece müsabakalarında oynanmasına yeterli ve uygun mudur?	Gece macı oynanmamaktadır.	
3	Spor alanında acil bir durumda seyircilerin, sporcu, hakem ve görevlilerin tahliye edeceği tüm alanların acil aydınlatma ve yönlendirme sistemi 3 saat süreli çalışır halde ve kendinden kilitlidir?	x	
4	Kapalı alanlarla yangın ihbar sistemi var midir?	x	
5	Var ise çalışır halde midir?	x	
6	Tüm yukarıda belirtilen sorulara birlikte Mümin Özkasap Spor alanının iç ve dış aydınlatması ve acil durum aydınlatması seyirci emniyeti açısından yeterli midir?	x	

ACIKLAMALAR: stad işletmecisi Manisa Büyükşehir Belediye spor kulübünce gece macı yapılmayacağına dair yazı ilişktedir.

Rapor Tazim Tarihi: 14/06/2016

Raporu Hazırlayanlar:

Rasim ÇAĞHAN
Elektrik Mühendisi

Ahmet AKKAYA
Elektrik Teknikeri



1.0.
MANİSA VALİLİĞİ
İL SPOR GÜVENLİK KURULU

TOPLANTI TARİHİ VE SAATI : 11.08.2016-14.00
TOPLANTI YERİ : Valilik Toplantı Salonu
KARAR NUMARASI : 2016-2017/01

Ali Osman KESSEN
Vali Yardımcısı
Kurul Başkanı

Işık YÜKSEL
İl Emniyet Müd. Tem.
Üye

Fikret GÖRMÜŞ
İl Jandarma Kom. Tem.
Üye

Savaş AKSOY
B.Ş.Belediye Bşk Tem.
Üye

Mustafa BULDUR
Gençlik Hiz.ve Spor İl Müd. Tem.
Üye

Tülin AKAR
İl Sağlık Müd. Tem.
Üye

(Katılmadı)
İsmail KOÇ
İl Milli Eğitim Müd. Tem.
Üye

Semih Egecen ERSOY
TFF Bşk. Tem.
Üye

İsmail AYDIN
ASKF Bşk. Tem.
Üye

Süleyman İSGİ
Akhisar Bld. Gençlik S. Klb. Tem.
Üye

İbrahim Evren ACAR
Akhisar Bld. Gençlik S. Klb. Tem.
Üye

Ali ÇAKIR
Akhisar Bld. Gençlik S. Klb. Tem.
Üye

(Katılmadı)
Yunus Emre SAHİN
Manisaspor Klb Tem.
Üye

Nuri DOLGUN
Manisaspor Klb Tem.
Üye

Ahmet ULUTURHAN
Manisa B.Ş.Belediyespor Klb. Tem.
Üye

Alparslan KAYA
Manisa B.Ş.Belediyespor Klb. Tem.
Üye

Av. Mehmet ÖZDEMİR
Baro Tem.
Üye

Serdar YILMAZ
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Makine Mühendisi

Mehmet GEZMAN
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Elektrik Mühendisi

Hasan KARAKURT
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
İnşaat Mühendisi

OLUR

11/08/2016
Mustafa Hakan GÜVENÇER
Vali